

PULSKLIMA, spol. s r.o. , Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12

SERVISNÍ PROTOKOL

1. Montér : Vavřík
 2. Objednatel : Oblastní galerie Liberec
 3. Smlouva o dílo č. : Servisní smlouva o dílo č. 2016-001
 4. Místo : Masarykova 723/14, Liberec 1, 460 01
 5. Provedené práce:
 9. Tel./fax : 485 122 159
 10. Telefon :
 11. Typ zařízení: Chlazení BCHJ 1,2
 AERMEC NRL 0700E

popis	počet pracovníků	počet hod, ks	sazba Kč/hod, ks	Celkem
Zjištění závady na výrobnících chladu AERMEC NRL 700 BCHJ 1 a BCHJ 2				
BCHJ1 zkrat na kostru kompresoru C1 - odpojeno viz. příložený pracovní list				
BCHJ2 vadné relé sledu fází, provedena výměna, opraveno viz příložený pracovní list	1	2	850,-	1 700,00 Kč
Celkem - práce				1 700,00 Kč

6. Pracovní místo a vzdálenost

Datum	Místo (odjezd - příjezd)	počet km	sazba Kč / km	Celkem
	Praha - Liberec - Praha	240	12,00	2 880,00 Kč
Celkem - km				2 880,00 Kč

7. Poznámka:

8. Dodaný materiál:

počet	MJ	název materiálu	cena/MJ	Celkem
1	ks	fázovací relé	1 890,-	1 890,00 Kč
Celkem - materiál				1 890,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ bez DPH

6 470,00 Kč

Zhotovitel:
Ing. Jaroslav Šilhán

Objednatel:
p. Roman Čerovský

Datum: 20 -10- 2017

Datum: 20 -10- 2017


 PULSKLIMA, spol. s r.o.
 VZDUCHOTECHNIKA • CHLAZENÍ
 ČISTÉ PROSTORY •
 Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12
 Tel./fax 485 122 109, 485 122 159
 IČO: 00144409, DIČ: CZ63144409

COMPLETE CZ, spol. s r. o.
 V Rovínách 46/520, 140 00 Praha 4, Czech Republic
 SERVISNÍ oddělení (dodávky ND, opravy a servis zařízení):
 tel.: (+420) 273 132 522
 fax: (+420) 273 132 540
 e-mail: servis@completecz.cz

Číslo objednávky objednatele: _____
 Naše zakázka / číslo: _____
 Datum opravy: 10.8.2017

Objednatel: OBlastní GALERIE LIBEREC Zástupce: _____
 Adresa: MASARYKOVA 725, LIBEREC

typ jednotky	výrobce	v. č. jednotky	rok výroby	zápis do Ev. knihy	provedená kontrola těsnosti dle Nařízení č. 517/2014
NRL 0700...E	ARBITRAC	BCH 1	1204006277840001	ANO / <input checked="" type="checkbox"/> NE	ANO / <input checked="" type="checkbox"/> NE
NRL 0700...E	ARBITRAC	BCH 2	1204005277830001	ANO / <input checked="" type="checkbox"/> NE	ANO / <input checked="" type="checkbox"/> NE
				ANO / NE	ANO / NE
				ANO / NE	ANO / NE
				ANO / NE	ANO / NE
				ANO / NE	ANO / NE

Čas technika na montáži / opravě / cestě

pracovník	datum	od	do	hodin	km
VAVRIL	10.8.2017	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	2	

Popis provedených prací

BCH 1
 VADNÝ KOMPRESOR CC1 (ZAPNUT NA KOSTRU)
 ODSTAVENÍ ČERČY OBRUBA Č1 (ODPOJENO NA STYKAČICHA) Z DŮVODU OCHRANY
 KOMPRESORU CC1A PŘED POŠKOZENÍM, STROJ FUNKČNÍ NA 50%.


BCH 2
 VADNÉ RELE SČEDU FÁZE, OPRAVENO
 STROJ FUNKČNÍ NA 100%.


PO DOMLUVĚ S P. UKURČKOU (MaR) BUDE PRIORITYR POUŽÍVÁN BCH 2,
 STROJ BCH 1 BUDE DOČASNĚ FUNKČNÍ DLE ÚVÝPOČTU.

Použitý materiál

označení	popis	kusů
HRN 5T	RELE SČEDU FÁZE	1/5

Poznámka:

Dodavatel: (razítko, datum, jméno, podpis) VAVRIL 10.8.2017 

Objednatel: (razítko, datum, jméno, podpis) JAROSLAV [LUSTRAHA OBL] 

Tento pracovní list slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu. Případné uvedené ceny jsou bez DPH.