


# S M L O U V A O O P R A V Ě

Č.j.: PPR-28445-4/ČJ-2017-990670


**OBJEDNATEL:**


Ministerstvo vnitra ČR  
Praha 7, Nad Štolou 936/3  
PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ : CZ00007064

**Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení  
Policejního prezidia České republiky  
150 05 Praha 5, P. O. BOX 6**


Zastoupené: Bc. Davidem Pšeničkou  
vedoucím OMM SLZ PP ČR  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha  
č.ú. 

**ZHOTOVITEL:**

Ilspol spol. s.r.o.  
Dačického 176/10, Husovice- Brno  
PSČ : 614 00  
IČO: 25509110  
DIČ: CZ25509110  
Zastoupena: Ing. Martinem Huňkem  
jednatelem společnosti  
č.ú.:   
bankovní spojení: ČS a.s.  
vedený Krajským soudem  
v Brně , odd. C, v.l. 28829

Osoba odpovědná jednat ve věcech technických této smlouvy: Richard Panuška, tel: 

**Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**



1. **Předmět smlouvy:** Zhotovitel se zavazuje provést posilovacích strojů a nářadí uvedených v příloze č.1
2. **Místo plnění:** ÚPVSP Brno, Horní 21, 659 65
3. **Lhůta plnění:** do 30.11.2017
4. **Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 82.644,62 Kč bez 21% DPH tj. 100.000,-Kč vč.21% DPH. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené služby.
5. **Faktura:** Musí obsahovat označení zhotovitele, objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a a **příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Richard Panuška, ** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí být na faktuře uvedeno číslo smlouvy objednatele. Přílohou faktury je servisní list, nebo protokol o opravě apod. podepsaný odpovědným zástupcem objednatele.
6. **Splatnost faktury:** Po převzetí dokončeného předmětu smlouvy je faktura splatná do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení na adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující den.  
Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené

touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně: faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.

**7. Záruka:** Délku záruční doby 6 měsíců, popřípadě záruční dobu jednotlivých částí a náhradních dílů, uvede zhotovitel na faktuře. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

**8. Sankce:** V případě prodlení s lhůtou plnění je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s vyřízením reklamace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

**9. Jiné ujednání:** Zástupcem objednatele odpovědným pro podpis servisního (dodacího listu) je Richard Panuška  nebo Mgr.Ivo Adamčík . Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, v případě uzavření po 1. červenci 2017 nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 08.11.2017

Za objednate




Bc.David P.

vedoucí OMVI

Správy logistického zabezpečení PP ČR

V Brně dne 30.října 2017

Za zástupce



Ing.

J. H. H.

HSport spol. s.r.o.

### Specifikace servisních prací a strojů

- výměna poškozeného čalounění včetně polstrování (tam, kde je to potřeba, včetně desek a válců)
- výměna ložisek, kluzných pouzder, ocelových lan, řetězů
- dodání závlaček, distančních gum, vymežovacích podložek, gumových podložek, silikonových koleček, záslepek. Vycentrování závaží, svaření prasklých svárů, přišroubování uvolněných částí.

#### **120502650005 Kladka horní (naše označení: 2)**

- poškozené čalounění (2 ks)
- chybějící závlačky
- špatná ložiska v kladkách
- nevycentrované závaží
- cihličky se lepí k sobě
- opotřebené lano

#### **120502650005 Kladka spodní (naše označení: 3)**

- poškozené čalounění (3 ks)
- opotřebené lano
- nevycentrované závaží (chybějící kluzná pouzdra)
- chybějící závlačky

#### **120502650005 Peck-Deck (naše označení: 4)**

- opotřebené lano
- poškozené čalounění (3 ks)
- chybějící závlačky
- nevycentrované závaží (chybějící kluzná pouzdra)

#### **120522776068 6 ks Laviče polohovací Easy 0-90 (naše označení: 6)**

- poškozené polstrování (2 ks)
- dotaženy zarážky pro polohování, doporučujeme občasnou kontrolu, případně dotažení

#### **4 ks Laviče polohovací (naše označení: 7, 19, 20)**

- u všech lavic je poškozeno čalounění
- chybí záslepkky, závlačky a vymežovací podložky, čímž jsou lavičky nestabilní

#### **120501550059 Lavička posilovací na břicho (naše označení: Šikmá laviče hlavou dolů 8)**

- poškozené čalounění
- volný čep

#### **120502650005 Izolovaný biceps (naše označení: Scottova laviče 9)**

- poškozené čalounění
- chybějící gumové podložky

#### **120502650005 Kladka tricepsová (naše označení: Horní kladka v sedu na zemi 11)**

- chybějící závlačka
- opotřebené lano

- poškozené polstrování

- špatná ložiska v kladkách

#### **120502650005 Benchpress rovný (naše označení: 12)**

- ulomené stanoviště pro dopomoc, doporučujeme provrtat a přišroubovat
- chybějící gumové podložky

#### **8 ks Stojany na kotouče (naše označení: 14, 22, 36)**

- chybějící záslepkky a gumové podložky

#### **120501550008 Benchpress polohovatelný (naše označení: 15)**

- poškozené čalounění (4 ks)
- chybějící závlačka

#### **120502630322 Multipress (naše označení: 17)**

- opotřebené vodící tyče
- kluzná pouzdra mají vřtí

- 120501120220 Konstrukce stojan na přednosy** (naše označení: bradla samostojná 23)  
 - poškozené polstrování (2 ks)
- 120511970001 Stroj posilovací protisměrné** (naše označení: protisměrné kladky 24)  
 - opotřebovaná lana, chybějící závlačky
- 120502320901 Stroj posilovací břicha** (naše označení: břicho/záda 25)  
 - chybějící/rozbité závlačky  
 - nevycentrované cihličky  
 - promazán řetěz a pohyblivé části stroje
- 120502320303 Posilovací stroj – hrazda s dopomocí** (naše označení: 26)  
 - chybějící závlačka  
 - promazány pohyblivé části
- 120502650005 Stojan na dřepy** (naše označení: 28)  
 - chybějící vymežovací podložky
- 120501560100 Stroj posilovací – tlak nohama** (naše označení: leg press 29)  
 - chybějící distanční guma, zátěž lze měnit pouze s obtížemi
- 120502650005 Zanožování** (naše označení: zakopávání 30)  
 - nevhodný řetěz  
 - prasklý opěrný válec  
 - odlepující se gumová podložka
- 120502650005 Hacken dřep** (naše označení: 31)  
 - pojezdový vozík nesedí, doporučujeme výměnu  
 - poškozené polstrování  
 - ulomené závlačky
- 120502650005 Lýtka ve stoji** (naše označení: 32)  
 - chybějící závlačky  
 - poškozené polstrování  
 - nevhodný řetěz
- 120502650005 Adduktor** (naše označení: snožka 33)  
 - chybějící závlačka  
 - prasklé ocelové lanko
- 120502650005 Přednožování** (naše označení: předkop v sedě 34)  
 - prasklý opěrný válec  
 - chybějící závlačka  
 - nevhodný řetěz
- 120502650005 Izolovaná záda** (naše označení: přitahy v leže 35)  
 - poškozené polstrování
- 120501550029 Šikmá lavice na břicho** (naše označení: 38)  
 - promazáno  
 - nefunkční hydraulický píst  
 - utržená závlačka
- 120502430092 2 ks Trenažer crossový Tunturi C45** (naše označení: 42, 48)  
 - jeden stroj má zlomenou osu, ulomené kluzné pouzdro ve spojnici nášlapu a madla  
 - oba stroje mají opotřebovaná (drolicí se silikonová kolečka)
- 120502321300 Stroj posilovací – lýtka** (naše označení: lýtka v sedě 49)  
 - poškozené čalounění
- 120502040101 Rotoped Keetler Golf 7960** (naše označení: 40)  
 - ulomený regulátor odporu  
 - provoz není zdraví nebezpečný, avšak stroj neplní svoji funkci  
 - doporučujeme vyřadit
- 120502040210 2 ks Rotoped Racer 7938-500** (naše označení: 41)  
 - zrezivělá konstrukce  
 - ulomená klika k pedálu, opotřebovaná hřídel  
 - ulomené regulátory posuvu  
 - opotřebované/uvolněné brzdy  
 - poškozené polstrování na sedle  
 - doporučujeme vyřadit
- 120502430029 Trenažer běžecký Atlantis** (naše označení : 43)  
 - spálený