

2011-0201-1

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 1/2011/Ú

na akci: „Čištění komínů a provádění jejich revizí na domech v majetku města Bohumína“

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel).

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starosta
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Eva Drdová, vedoucí majetkového odboru a Ing. Stanislav Svrčina
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	BM servis a. s. Krátká 775, 735 81 Bohumín
Zastoupen:	Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva
IČ:	476 72 315
DIČ:	CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100
Tel:	596 092 400
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544	

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku I. (Předmět smlouvy) takto:

Předmětem smlouvy je:

„Čištění komínů a provádění jejich revizí na domech v majetku města Bohumín“

Jedná se o čištění komínů do jmenovitého výkonu 50 kW a provádění jejich revizí na domech v majetku města Bohumína včetně vypracování protokolu o provedeném čištění komínů nebo o provedení revize. Jedná se o celkem o 27 domů, kde je 110 funkčních komínových průduchů na pevné palivo a 22 komínových průduchů na plynové palivo – viz příloha č. 1: seznam komínů, která je nedílnou součástí smlouvy.

Dodavatel bude vést průběžnou evidenci funkčních komínů, dále evidenci a včasné zajišťování periodických kominických prací dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010. Objednatel poskytne dodavateli vstupní data.

II.

Dále se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení čl. II (Cena a podmínky placení), odst. 1) takto:

Cena předmětu smlouvy.

<i>Druh práce</i>	<i>Cena bez DPH v Kč</i>
Průměrná cena za čištění spalinové cesty včetně vystavení protokolu za jeden komínový průduch za rok	490,00
Průměrná cena za revizi spalinové cesty včetně vystavení protokolu za jeden komínový průduch	1 000,00
Průměrná cena kontroly spalinové cesty včetně vystavení protokolu za jeden komínový průduch za rok	380,00
Samostatné čištění komínového průduchu	150,00

III.

Dodatek nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2018.

Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají nezměněny.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně dne.....7.12.2017

V Bohumíně dne01-12-2017

Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumín

Ing. Marek Pieklo
předseda představenstva
BM servis a. s.

2017

Lokalita	Adresa	Byt	Místnost	Paliva			
				Tuhá		Plynová	
				komíny	spotřebiče	komíny	spotřebiče
				110	76	22	39
5 Bohumín 1	Bezručova 542			1		11	
		byt č. 1	kuchyň				1
		byt č. 2	kuchyň				1
		byt č. 3	kuchyň				1
		byt č. 4	kuchyň				1
		byt č. 5	kuchyň				1
		byt č. 7	kuchyň				
		byt č. 8	kuchyň				1
		byt č. 9	koupelna				1
		byt č. 10	kuchyň				1
		byt č. 11	koupelna				1
		byt č. 11	kuchyň				1
		byt č. 12	kuchyň		1		
15 Drátovny	Drátovská 239			17		0	
		byt č. 1	pokoj				
		byt č. 2	pokoj				
		byt č. 3	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 4	kuchyň		1		
		byt č. 5	obývací		1		
		byt č. 6	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 7	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 8	pokoj, kuchyň		2		
		byt č. 9	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 10					
		byt č. 11	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 12	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 13	pokoj		1		
		byt č. 14	pokoj		1		
		byt č. 15	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 16	pokoj, kuchyň		1		
		byt č. 17					
		byt č. 18					
		byt č. 20					
		byt č. 21	kuchyň		1		
		byt č. 22					
		byt č. 23					
		byt č. 24					
		byt č. 130					
Bohumín 1	Dr.E.Beneše 109	byt č. 4	obývací pokoj (krb)	1			
35 Bohumín 1	Komenskeho 101	byt č. 1	obýv. pokoj krb	1	1		
Bohumín 1	Kostelní 312	byt 7				1	1

		byt 8				1	1
Bohumín 1	Kostelní 328	byt 7				1	1
		byt 8				1	1
		byt č. 3	koupelna				1
75	Starý Bohumín	Nám.Svobody 45		2		0	
		byt č. 1	chodba				
		byt č. 2	kuchyň				
		byt č. 3	kuchyň				
		byt č. 4	obývací pokoj		1		
88	Drátovny	Na Loukách 315		0		3	
		byt č. 1	sklepní prostory				11
		byt č. 2	koupelna				1
		byt č. 3	koupelna				1
	Bohumín 1	Nerudova 364	byt č. 1			1	1
	Bohumín 1	Nerudova 883	byt č. 2	1	1		
	Bohumín 1	Nerudova 884	byt č. 1	1	1		
89	Bohumín 1	Okružní 375		6		0	
	VB	byt č. 1					
		byt č. 2	kuchyň + pokoj		2		
	VB	byt č. 3					
		byt č. 4	kuchyň + pokoj				
	plynová topidla	byt č. 5	kuchyň + předsíň				2
	VB	byt č. 6					
	plynová topidla	byt č. 7	kuchyň + pokoj				2
	VB	byt č. 8					
90	Bohumín 1	Okružní 376		8		0	
	VB	byt č. 1					
		byt č. 2	kuchyň + pokoj		2		
	VB	byt č. 3					
	VB	byt č. 4					
		byt č. 5	kuchyň + pokoj		2		
	VB	byt č. 6					
	VB	byt č. 7					
		byt č. 8	kuchyň + pokoj		2		
91	Bohumín 1	Okružní 378		5		0	
		byt č. 1	kuchyň + pokoj		2		
	VB	byt č. 2					
	VB	byt č. 3					
	VB	byt č. 4					
	plynová topidla	byt č. 5	kuchyň + pokoj				2
	VB	byt č. 6			1		
	VB	byt č. 7			1		
	VB	byt č. 8					
92	Bohumín 1	Okružní 379		8		0	
		byt č. 1	kuchyň + pokoj		2		
		byt č. 2	kuchyň		1		
		byt č. 3	kuchyň		1		
	VB	byt č. 4			1		
	VB	byt č. 5					
	VB	byt č. 6					
		byt č. 7	kuchyň		1		

	VB	byť č. 8			1		
93	Bohumín 1	Okružní 380			8		0
		byť č. 1	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 2					
	VB	byť č. 3					
		byť č. 4	obývací pokoj			1	
		byť č. 5	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 6					
	VB	byť č. 7					
		byť č. 8	kuchyň + pokoj			2	
94	Bohumín 1	Okružní 381			8		0
	VB	byť č. 1					
		byť č. 2	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 3					
	VB	byť č. 4					
		byť č. 5	kuchyň			1	
		byť č. 6	kuchyň			1	
	VB	byť č. 7					
		byť č. 8	kuchyň			1	
95	Bohumín 1	Okružní 382			7		0
	VB	byť č. 1					
	VB	byť č. 2					
		byť č. 3	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 4					
		byť č. 5	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 6					
	VB	byť č. 7					
	VB	byť č. 8					
96	Bohumín 1	Okružní 383			5		0
	lokální elektrické	byť č.1					
	VB	byť č. 2					
	VB	byť č. 3					
		byť č. 4	kuchyň + pokoj			2	
	VB	byť č. 5					
	VB	byť č. 6					
		byť č. 7	kuchyň			1	
		byť č. 8	kuchyň			1	
99	Pudlov	Ostravská 204			3		0
		byť č. 1+2					
		byť č. 4	kuchyň			1	
		byť č. 5					
		byť č. 3	koupelna				1
102	Pudlov	Partyzánská 302			6		0
		byť č. 1	kuchyň			1	
		byť č. 2	pokoj				
		byť č. 3	kuchyň				
		byť č. 5	kuchyň				
		byť č. 4					
		byť č. 6					
		byť č. 7	kuchyň				
103							
107	Bohumín 1	P.Cingra 270			17		0
		byť č. 3				4	
		byť č. 5				3	
		byť č. 9				4	

	Sokolská 208					2	
		byt č. 1	chodba				1
		byt č. 2	chodba				1
120							
132	Starý Bohumín	Slezská 12		2		0	
		byt č. 3	kuchyně				
		byt č. 5	chodba				
		byt č. 6	obývací pokoj		1		
					1		
		byt č. 7					
		byt č. 4	kuchyně			1	1
137	Starý Bohumín	Starobohumínska 153					
			sklep		1		
			sklep		1		
	Bohumín-Pudlov	Trnková 304	byt č.5	krb	1		
	Bohumín-Pudlov	Trnková 305	byt č.2	krb	1		
	Bohumín-Pudlov	Trnková 306	byt č.3	krb	1		

110 76 22 39

* Datum provedení: První čištění provádí kominík najednou všech průduchů při prvním vylezení na střechu. V tabulce je uvedeno až poslední čištění. Zpráva o kontrole - čištění je vystavena vždy až po dokončení všech zákonem daných úkonů.

Opraveno ke dni 30.11.2017.