


**Místo (adresa):** Kasárna J. Žižky, Komenského 224, Hradec Králové  
**Název objektu:** Technickoprovozní budova  
**CEVID/inventární číslo:** 05 15 03 001

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	5		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	9		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	22		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	92		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akum. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	5		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	5		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	9		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	22		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	134		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	4		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	5		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	5		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	1		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	6		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	8		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	1		
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	5		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přistr.a spotř.	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					6 900,00
DPH					1 449,00
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>8 349,00</b>



Místo (adresa): Nová kasárna ,Buzulucká 897, Hradec Králové

Název objektu: Garáže + sklad b.č.10

CEVID/inventární číslo: 05 15 08 004

**PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENI VE SMYSLU CNS 33 15 00**


dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.

položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	4		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	17		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	12		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	95		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	1		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	2		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	4		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	4		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	17		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	12		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	84		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	4		
106012	měření přechod. R ochr. pospoj. R	měř.	4		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	6		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	7		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks	1		
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	4		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	6		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					5 780,00
DPH					1 213,80
Cena revize včetně DPH					6 993,80



Místo (adresa): Nová kasárna ,Buzulucká 897, Hradec Králové  
 Název objektu: Sklad  
 CEVID/inventární číslo: 05 15 08 012

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole			
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	1		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	12		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	27		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akum. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	12		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	22		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	1		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	3		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks			
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks			
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	1		
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	1		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					1 760,00
DPH					369,60
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>2 129,60</b>



Místo (adresa): **Sklady - Vážní ulice, Hradec Králové**  
 Název objektu: **kabelová rozvody, veřejné osvětlení**  
 CEVID/inventární číslo: **05 15 18 510**

<b>PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	19		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	39		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	19		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	19		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	39		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	38		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	38		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	38		
106012	měření přechod. R ochr. pospojování	měř.	19		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	19		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks			
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	1		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístř. a spotř.	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					5 880,00
DPH					1 234,80
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>7 114,80</b>






Místo (adresa): Radioizotopická laboratoř, Hradec Králové

Název objektu: Vivárium + laboratoře


CEVID/inventární číslo: 05 15 19 001,2,4,6

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00					
dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.					
položka	I380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks			
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	8		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	14		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	100		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	104		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh	6		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	246		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	6		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	6		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	4		
106001	měření příp. skříně	měř.			
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	34		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	100		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	104		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.	6		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	389		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	22		
106011	měření celk. přechod. R ochran. vodiče	měř.	22		
106012	měření přechod. R ochran. pospojování	měř.	22		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	21		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	9		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	16		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	22		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístř. a spotř.	ks	33		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					12 520,00
DPH					2 629,20
Cena revize včetně DPH					15 149,20



**Místo (adresa): Radioizotopická laboratoř, Hradec Králové**  
**Název objektu: kabelové rozvody, veřejné osvětlení**  
**CEVID/inventární číslo: 05 15 19 505**

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
<b>položka</b>	<b>/380/ výkon</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena bez DPH/MJ</b>	<b>cena celkem bez DPH</b>
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	3	60,00	60,00
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	3		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	14		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	8		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	3		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	3		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	14		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	23		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	6		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	6		
106012	měření přechod. R ochran.pospojování	měř.	6		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	1		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	9		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks			
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks			
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístř.a spotř.	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					2 020,00
DPH					424,20
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>2 444,20</b>




Místo (adresa): Nový areál FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové

Název objektu: Budova učeben

CEVID/inventární číslo: 05 15 51 001

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks			
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	7		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	53		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	230		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	294		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh	76		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	620		
104005	ditto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	5		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	6		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	4		
106001	měření příp. skříně	měř.			
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	63		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	230		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	294		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.	76		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	1130		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	63		
106012	měření přechod. R ochr. pospoj. R	měř.	63		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	10		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	9		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	28		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	53		
107006	dem. a mont. vika zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přistr. a spotř.	ks	28		
107009	ditto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					20 650,00
DPH					4 336,50
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>24 986,50</b>



Místo (adresa): Nový areál FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové

Název objektu: Ubytovací budova

CEVID/inventární číslo: 05 15 51 002, 501 - veřejné osvětlení

<b>PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZAŘIZENÍ VE SMYSLU ČNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks			
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	30		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	35		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	319		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	318		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh	22		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	1423		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	12		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	6		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	4		
106001	měření příp. skříně	měř.			
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	66		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	319		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	318		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.	22		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	1892		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	29		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	59		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	59		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	36		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	9		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	28		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	58		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přistr.a spotř.	ks	36		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	2		
Cena revize bez DPH					17 952,00
DPH					3 769,92
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>21 721,92</b>





Místo (adresa): Nový areál FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové

Název objektu: Trafostanice - prostory NN

CEVID/inventární číslo: 05 15 51 004

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks			
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	15		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	4		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.			
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	15		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	6		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochr. pospoj. R	měř.	1		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks			
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks			
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks			
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks			
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					980,00
DPH					205,80
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>1 185,80</b>



**Místo (adresa): Kasárna Nepolisy - Stanoviště**  
**Název objektu: Budova technickoprovozní**  
**CEVID/inventární číslo: 05 29 01 035**

<b>PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARIZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 prep.</i>					
<b>položka</b>	<b>/380/ výkon</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena bez DPH/MJ</b>	<b>cena celkem bez DPH</b>
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	6		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	54		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh	35		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	98		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	2		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	4		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	6		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	54		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.	35		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	59		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	1		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	9		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	8		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	28		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					2 835,00
DPH					595,35
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>3 430,35</b>



**Místo (adresa): kóta SRRS Kozákov Semily**  
**Název objektu: Budova řízení a správy, kabelové rozvody**  
**CEVID/inventární číslo: 05 30 09 002, 505**

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENI VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 prep.</i>					
<b>položka</b>	<b>/380/ výkon</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena bez DPH/MJ</b>	<b>cena celkem bez DPH</b>
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	3	20,00	60,00
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	4		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	49		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh			
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh			
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	68		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	23		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	7		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	2		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	4		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.			
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	49		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.			
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.			
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	114		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	2		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochr. pospoj. R	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.			
106016	měření základních veličin	měř.	2		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	4		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	4		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks			
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	3		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	32		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					5 790,00
DPH					1 215,90
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>7 005,90</b>



Místo (adresa): VŠZ Zlatá vyhlídka, Bedřichov 14, Spindlerův Mlýn

Název objektu: Budova pro společné ubytování

CEVID/inventární číslo: 05 50 11 001

<b>PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARIZENÍ VE SMYSLU CNS 33 15 00</b>					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	I380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	5		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole			
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks			
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks			
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů	okruh	7		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů 5-10 vývodů	okruh	33		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 10 vývodů	okruh	26		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	51		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks			
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks			
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks			
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks			
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	7		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	7		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	7		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	33		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů	měř.	26		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	71		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	30		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	8		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	8		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	2		
106016	měření základních veličin	měř.	1		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	4		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks			
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	1		
107004	demontáž a zpětná mont. krytu rozvaděče	ks	7		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks			
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks			
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	59		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks			
	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	1		
Cena revize bez DPH					6 015,00
DPH					1 263,15
<b>Cena revize včetně DPH</b>					<b>7 278,15</b>





REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2017 - PS 0503 Hradec Králové

Cevidové číslo	Místo objektu	budova / zařízení	Cena revize bez DPH	Cena revize vč. DPH
05-15-03-001	Kasárna J. Žižky, Hradec Králové	Technickoprovozní budova	6 000,00	8 240,00
05-15-08-004	Nová kasárna, Hradec Králové	Garáže		
05-15-08-012	Nová kasárna, Hradec Králové	Sklad		
05-15-18-510	Sklady - Vážní ulice, Hradec Králové	Kabelové rozvody, veřejné osvětlení		
05-15-19-001	Radioizotopická laboratoř, Hradec Králové	Vivárium, laboratoře		
05-15-19-505	Radioizotopická laboratoř, Hradec Králové	Kabelové rozvody, veřejné osvětlení		
05-15-51-001	Nový areál FVZ, Hradec Králové	Budova učeben a ubytovací budova		
05-15-51-002	Nový areál FVZ, Hradec Králové	Ubytovací budova + veřejné osvětlení		
05-15-51-004	Nový areál FVZ, Hradec Králové	Trafostanice - prostory NN		
05-29-01-035	Kasárna Nepolisy - Stanoviště	Budova technickoprovozní		
05-30-09-002	Kóta SRRS Kozákov Semily	Budova řízení a správy		
05-50-11-001	VŠZ Zlatá Vyhlička Bedřichov	Budova pro společné ubytování		
<b>CENA CELKEM</b>			<b>89 082,00</b>	<b>107 789,22</b>

