

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č.p. 121

Číslo PL: 3 02 14 007

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Úsek toku v délce 96m je poslední částí toku Křinice v Krásné Lípě, kde v území města nad zakrytým profilem na náměstí neproběhla rekonstrukce toku. Koryto toku je částečně uzavřeno v zahradách, ve středu úpravy sousedí s drobnou soukromou provozovnou, úsek 1 a 2 odděluje zakrytý profil, který není v majetku POH. Stav koryta byl předmětem připomínek na povodňové prohlídce v roce 2012 i 2013. Úsek je mezi silničním mostem v ulici Vansdorfská a přístupovým mostkem k č.p. 109/15 v ul. Potoční, pod kterým končí stavba realizovaná v roce


2001. Koryto bylo původně opevněno zdívm nasucho, která jsou již v nevyhovujícím techn. stavu. Projektant zváží potřebu stabilizace dna dřevěnými prahy. Požadujeme zpracování PD. Kapacita toku by měla vycházet z kapacity zakrytého profilu a opravy realizované v roce 2001

(hydrotechnický výpočet z roku 2001: $Q=3,5 \text{ m}^3/\text{s}$).

Předpokládaný stupeň PD: DUR s GP

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : od x:-723122,75/y: -952668,52 do x: -722997,31/y: -952708,64
4. Tok. ř. km od 18,976 do 19,089
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie proveditelnosti
 - b. Zpráva STP
 - c. Studie záplavového území Ano ✓
 - d. Archivní dokumentace
 - e. Manipulační řád Ne
 - f. Provozní řád Ne
 - g. Zprávy TBD Ne
 - h. Další

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 30.8.2017

Účastníci:

Za projektanta: PŘEDENOVÁ LISTINA

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

NA ZÁKLADĚ PROHŮDKY JE VHDNĚ ZVAŽIT KAPACITU ZAKRYTĚHO PROFILU A JEHO OTEVŘENÍ (PROJEDNÁNÍ S MĚSTEM).

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

FLYN, CETIN, KANALIZ. SACHTA, EL. VRCHNÍ VEDENÍ

Závěr z místního šetření:

DOCUMENTACE DIR, SP, KAPACITA ZAKRYTĚHO PROFILU
PŘELOŽKY SITI
PŘEDPOKLAD, ŽE AKCE BUDE REKONSTRUKCÍ

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

NEJSO ZATÍM ZNÁMY

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

PRÁVOUHÝ PROFIL – OBOUSTRANOVÉ ŽDVIHO, ZVÁŽIT PRÁHY VE DNEV

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:

- Geodetické a katastrální podklady: **Ano** ✓
- Hydrologické podklady: **Ano** ✓
- Laboratorní rozборы: **K ŽST**
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.).

Stanovení rozsahu průzkumných prací:

- Stavebně technický průzkum: **Ano** ✓ (PASPORTY K ŽST)
- Stavebně historický průzkum: ✓ **NE**
- Archeologický průzkum: **NE**
- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
- Biologická studie **NE** **NE**
- Další ... **DOPRAVNÍ OBSLUŽENOST A UMÍSTĚNÍ ŽS**

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

v **KRAJINĚ UPE** dne **30. 8. 2017**

Prezenční listina na akci:

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ulici Varnsdorfské u č.p. 96

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č.p. 121

Krásná Lípa, Místní šetření 30.8.2017

