

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy výrobní prům (výměňíková stanice TV)
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/002

2017

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	5		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	10		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	8		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	12		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	4		
106011	měření celk. přechod. R ochran. vodiče	měř.	10		
106012	měření přechod. R ochran. spojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	5		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					3547,00
DPH					744,87
Cena revize včetně DPH					4291,87

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy výrobní prům (výměňíková stanice UT)
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/002

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměř FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	5		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	6		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	8		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	6		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	4		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	5		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	5		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont a zpětn.mont.krytu přípoj.k skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	4		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2869,00
DPH					602,49
Cena revize včetně DPH					3471,49

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy pro sklad. a úpravu
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/007

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů.	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů.	okruh	20		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	16		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	1		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	2		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	9		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	12		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	6		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	4		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	6		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2965,00
DPH					622,65
Cena revize včetně DPH					3587,65

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy pro sklad. a úpravu
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/011

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	3		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	46		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	1		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	28		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	0		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	3		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	1		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	2		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					3199,00
DPH					671,79
Cena revize včetně DPH					3870,79

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Kulturní dům
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/012

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1	84,00	84,00
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	0		0,00
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		0,00
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	3	160,00	480,00
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		0,00
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		0,00
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		0,00
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	2	22,00	44,00
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2	33,00	66,00
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	70	22,00	1540,00
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		0,00
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		0,00
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		0,00
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		0,00
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		0,00
106001	měření příp. skříně	měř.	2	6,00	12,00
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2	8,00	16,00
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2	6,00	12,00
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		0,00
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		0,00
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		14	8,00	112,00
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	24	6,00	144,00
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1	50,00	50,00
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2	50,00	100,00
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	2	8,00	16,00
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		0,00
106016	měření základních veličin	měř.	3	25,00	75,00
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1	11,00	11,00
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2	9,00	18,00
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2	11,00	22,00
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	1	143,00	143,00
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		0,00
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		0,00
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	2	7,00	14,00
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		0,00
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1	100,00	100,00
Cena revize bez DPH					3059,00
DPH					642,39
Cena revize včetně DPH					3701,39

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Ubytovna muniční sklad
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/013

2017

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU CSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	3		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	42		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akum. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	6		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	64		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	4		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	10		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2779,00
DPH					583,59
Cena revize včetně DPH					3362,59

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy výrobní prům.ost lakovna, truhlárna
CEVID/inventární číslo: 05-19-12/014

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	6		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	3		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	5		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	76		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	8		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	1		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	124		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	4		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	10		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	9		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					4898,00
DPH					1 028,58
Cena revize včetně DPH					5926,58

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Hala pro opravy a údržbu
CEVID/inventární číslo: 05-19-14/004

2017

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1	18,00	18,00
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	75		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	2		
104023	zjištění stavu el. akum. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	2		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	3		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	36		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	8		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	0		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2827,00
DPH					593,67
Cena revize včetně DPH					3420,67

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř

Název objektu: Dílna

CEVID/inventurní číslo: 05-19-14/037

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00

dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.

položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	56		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	3		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	15		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochr. vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochr. pospojení	měř.	8		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	0		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2160,00
DPH					453,60
Cena revize včetně DPH					2613,60

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Haly pro skladování hoří
CEVID/inventární číslo:05-19-54/014

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	38		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	2		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	6		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	6		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	14		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	6		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					1937,00
DPH					406,77
Cena revize včetně DPH					2343,77

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Haly pro skladování osta
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/015

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	48		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akum. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	2		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	6		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	6		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	16		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	6		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2163,00
DPH					454,23
Cena revize včetně DPH					2617,23

Místo (adresa): VZ551230 Nový ples
Název objektu: Haly pro skladování hořl
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/016

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	2		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	120		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	6		
106001	měření příp. skříně	měř.	3		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	3		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	3		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	7		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	10		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	24		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	6		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					3828,00
DPH					803,88
Cena revize včetně DPH					4631,88

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Haly pro garáž., opravy a
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/017

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 prep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	3		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	103		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	6		
106001	měření příp. skříně	měř.	2		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	4		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	6		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	49		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	6		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					3773,00
DPH					792,33
Cena revize včetně DPH					4565,33

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Haly pro garáž., opravy a
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/018

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	0		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	11		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	64		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	2		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		11		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	0		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	0		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	6		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	6		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2984,00
DPH					626,64
Cena revize včetně DPH					3610,64

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Hala garáží
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/026

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU CSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	14		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	54		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	9		
106001	měření příp. skříně	měř.	12		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		14		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	24		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	16		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	4		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	6		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	6		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	2		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					4037,00
DPH					847,77
Cena revize včetně DPH					4884,77

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Umývárna vozidel
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/028

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU CSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	12		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	3		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	2		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		0		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	8		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	2		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					1375,00
DPH					288,75
Cena revize včetně DPH					1663,75

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Hala pro opravy a údržbu
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/027

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	3		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	14		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	38		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	9		
106001	měření příp. skříně	měř.	12		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	2		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		14		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	24		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran. vodiče	měř.	16		
106012	měření přechod. R ochran. spojení	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	4		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks	6		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	6		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont. a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	2		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					3838,00
DPH					805,98
Cena revize včetně DPH					4643,98

Místo (adresa): VZ551230 Nový Ples
Název objektu: Budovy pro sklad. hořlavin
CEVID/inventární číslo: 05-19-54/032

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1	42,00	42,00
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	6		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	0		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	0		
106001	měření příp. skříně	měř.	1		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	1		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	2		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	2		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		0		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	6		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	1		
106011	měření celk. přechod. R ochran. vodiče	měř.	2		
106012	měření přechod. R ochran. pospojování	měř.	2		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	1		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn. mont. krytu přípoj. skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn. mont. desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr. a spotř.	ks	2		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					938,00
DPH					196,98
Cena revize včetně DPH					1134,98

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Vrátnice, strážnice
CEVID/inventární číslo: 05-19-15/001

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	20		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	7		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	2		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	2		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	9		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	12		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	6		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	0		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					1904,00
DPH					399,84
Cena revize včetně DPH					2303,84

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Administrativní budova
CEVID/inventární číslo: 05-19-15/002

2017

PROVEDENÍ REVIZI ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 přep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. vpoli rozvaděče	pole	1		
101003	zjištění stavu do 30 př. vpoli rozvaděče	pole	0		
101004	zjištění stavu přes 30 př. vpoli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	28		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el. spotř. do 3 kW	ks	2		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	2		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	3		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	34		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	1		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	6		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont.a zpětn.mont krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont.a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	0		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					1892,00
DPH					397,32
Cena revize včetně DPH					2289,32

Místo (adresa): VZ551240 Jaroměř
Název objektu: Budovy pro údržbu a oprava montážní jámy
CEVID/inventární číslo: 05-19-15/003

2017

PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROZARÍZENÍ VE SMYSLU ČSN 33 15 00					
<i>dle schváleného ceníku VC - 7 / 222 / 89 výměr FCÚ č. 056/5.1/89 prep.</i>					
položka	/380/ výkon	MJ	množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
101021	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	1		
101002	zjištění stavu do 10 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101003	zjištění stavu do 30 př. v poli rozvaděče	pole	2		
101004	zjištění stavu přes 30 př. v poli rozvaděče	pole	1		
101005	zjištění stavu zapozdř. rozvaděče	ks	0		
101006	zjištění stavu deska, ocep, jádro	ks	0		
103001	zjištění stavu elektr. okruhů do 5 vývodů.	okruh	0		
103002	zjištění stavu elektr. okruhů -5-10 vývodů..	okruh	1		
103003	zjištění stavu elektr. okruhů přes 0 vývodů..	okruh	0		
104001	zjištění stavu připojených svítidel	ks	10		
104005	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
104010	zjištění stavu tepelných spotř. do 30 kW	ks	0		
104051	kontrola stavu el .spotř. do 3 kW	ks	2		
104023	zjištění stavu el. akumul. spotř. do 10 kW	ks	0		
104030	zjištění stavu el. motoru do 5 kW	ks	7		
106001	měření příp. skříně	měř.	0		
106002	měření - celý rozvaděč	měř.	0		
106003	měření izolace R rozvad. rozvodnice	měř.	3		
106004	měření izolace R okruhu do 5 vývodů	měř.	0		
106005	měření izolace R okruhu 5-10 vývodů	měř.	0		
106006	měření izolace R okruhu přes 10 vývodů		2		
106009	měření impedance smyčky na spotřeb.	měř.	15		
106010	měření zemního přechod. R uzemnění	měř.	3		
106011	měření celk. přechod. R ochran.vodiče	měř.	12		
106012	měření přechod. R ochran.pospojení	měř.	6		
106013	zkouška ochrany proudovým chráničem	měř.	0		
106016	měření základních veličin	měř.	3		
107001	vypnutí, zajištění a zapnutí vedení	ks	2		
107002	zjištění cíle nezn. i označeného okruhu	ks	2		
107003	demont. a zpětn.mont.krytu přípoj.k.skříně	ks	2		
107004	demontáž a zpětná krytu rozvaděče	ks	2		
107006	dem. a mont. víka zap. rozvaděče	ks	0		
107007	demont. a zpětn.mont.desky desk. rozvod.	ks	0		
107008	demont a zp. mont. krytu el. přístr.a spotř.	ks	4		
107009	dtto v prostoru s nebezp. výbuchu	ks	0		
	Vypracování revizní zprávy s dodáním dvou vyhotovení	ks	1		
Cena revize bez DPH					2919,00
DPH					612,99
Cena revize včetně DPH					3531,99

0507 - REVIZE ELEKTROINSTALACE V OBJEKTECH PS JAROMĚŘ 2017

Cenová nabídka

Poř. číslo	Cevidové číslo	Místo objektu	budova / zařízení	Číslo staré revizní zprávy	Cena revize bez DPH	Cena revize vč. DPH
1	05-19-54/014	Nový Ples - OTZ	Haly pro skladování hořl	2924/15		
2	05-19-54/015	Nový Ples - OTZ	Haly pro skladování osta	2925/15		
3	05-19-54/016	Nový Ples - OTZ	Haly pro skladování hořl	2926/15		
4	05-19-54/017	Nový Ples - OTZ	Haly pro garáž., opravy a	2927/15		
5	05-19-54/018	Nový Ples - OTZ	Haly pro garáž., opravy a	2928/15		
6	05-19-54/026	Nový Ples - OTZ	Hala garáží	2932/15		
7	05-19-54/027	Nový Ples - OTZ	hoř. odpadů, nabíjárna)	2933/15		
8	05-19-54/028	Nový Ples - OTZ	Umývárna vozidel	762016		
9	05-19-54/032	Nový Ples - OTZ	Budovy pro sklad. hořlavin	2937/15		
10	05-19-12/002	Kasárna DZ Jaroměř	Budovy výrobní prům. (výměňiková stanice TV)	372/14/TV		
11	05-19-12/002	Kasárna DZ Jaroměř	Budovy výrobní prům. (výměňiková stanice UT)	372/14/UT		
12	05-19-12/007	Kasárna DZ Jaroměř	Budovy pro sklad. a úpravu	345/2013		
13	05-19-12/011	Kasárna DZ Jaroměř	Budovy pro sklad. a úpravu	2975/15		
14	05-19-12/012	Kasárna DZ Jaroměř	Kulturní dům	2953/15		
15	05-19-12/013	Kasárna DZ Jaroměř	Ubytovna (mun. sklad)	2955/15		
16	05-19-12/014	Kasárna DZ Jaroměř	Budovy výrobní prům. ost (lakovna, truhlárna)	2966/15, 2967/15		
17	05-19-15/001	Vozatajská kasárna	Vrátnice, strážnice	16/10/2012/Ke		
18	05-19-15/002	Vozatajská kasárna	Administrativní budova	17/10/2012/Ke		
19	05-19-15/003	Vozatajská kasárna	Budovy pro údržbu a opra (montážní jámy)	2959/15		
20	05-19-14/004	Městská kasárna Jaroměř	Hala pro opravy a údržbu	350/2013		
21	05-19-14/037	Městská kasárna Jaroměř	Dilna	351/2013		
CENA CELKEM					59 891,00	
				21 % DPH	12 577,11	
				cena celkem vč. DPH		72 468,11
						72 468,11

