



ŠKODA Plus

Vstupní protokol a technickém stavu vozidla

datum vyhotovení 12.1.2018 evidenční číslo

1. Základní údaje

značka a typ vozidla: <u>ŠKODA FABIA</u>	druh vozidla: <u>OA</u>	RZ: <u>SAK6147</u>	technický průkaz č.: <u>44542605</u>	rok výroby: <u>2016</u>
rok výroby:	stav km: <u>8.800</u>	č. podvozku: <u>TN2ETNGU1L4Z091455</u>	kód a č. motoru: <u>CJZE</u>	barva karoserie: <u>černá</u>
provozovatel vozidla, jeho adresa:				

2. Základní informace o stavu vozidla

(Zaškrtněte znakem X vybrané políčko.)

a) karoserie

- původní nehavaraná neopravená nepoškozená mírně poškozená rozsáhle poškozená opravená po nehodě
 opravená na základě koroze vyměněná oprava na rovnací stoličce úprava neschválená výrobcem

b) motor

- původní neopravený po opravě po generální opravě, ujeté km
 vyměněný, ujeté km, STK do emise do úprava neschválená výrobcem

c) mimořádná výbava

- centrální zamykání imobilizér autoalarm zámek řazení autorádio (kód) CD měnič střešní okno tónovaná skla
 kola z lehkých slitin předavné světlomety xenony přední mlhovky ostřikovače světlometů tažné zařízení (zapsáno v TP) potahy sedadel
 ABS airbag (ks ...) posilovač řízení elektrické ovl. zpětných zrcátek elektrické ovl. bočních oken palubní počítač kožená sedadla
 vyhřívání sedadla klimatizace vyhledávací systém GPS automatická převodovka navigační systém handsfree ostatní:

d) údržba

- údržba prováděna dle instrukcí výrobce v autorizovaném servise (zaznamenáno v servisním plánu), záruka mobility ano ne
 údržba prováděna v neautorizovaném servise (bez servisního plánu)

3. Popis technického stavu

(Zaškrtněte znakem X vybrané políčko.)

a) motor

- hlučný nižší výkon odpovídá počtu ujetých km nepatrný únik oleje zjevný únik oleje zjevná závada nutná oprava
 diagnostika - výpis z paměti (vozy Škoda)

b) provozní náplně

- motorový olej: dostatečné množství nedostatečné množství nutná výměna
poslední výměna dne: 9.1.2018 značka motorového oleje:

- chladič kapalina: dostatečné množství nedostatečné množství nutná výměna

- brzdová kapalina: dostatečné množství nedostatečné množství nutná výměna

c) chladič soustava

- chladič funkční odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání potrubí těsné chladič nefunkční potrubí netěsné nutná výměna diagnostika - výpis
 zjevná závada

d) spojka

- funkční odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání nepatrný únik oleje nutná výměna zjevná závada

e) převodovka

- funkční odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání poškozená hlučná únik oleje nutná výměna zjevná závada

f) rozvodovka a hnací hřídele

- hlučná odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání netěsná únik oleje nutná výměna zjevná závada

g) přední náprava

- hlučná odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání vůle v uložení a závěsech mechanické poškození nutná oprava zjevná závada

h) zadní náprava

- hlučná odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání vůle v uložení a závěsech mechanické poškození nutná oprava zjevná závada

i) řízení

- zvětšená vůle odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání únik oleje řízení táhne do strany nutná oprava zjevná závada

j) brzdy

- delší krok brzdového pedálu odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání snížená účinnost netěsnost potrubí nebo spojů nutná oprava zjevná závada



Vstupní protokol a technickém stavu vozidla

3. Popis technického stavu

(Zaškrtněte znakem X vybrané políčko.)

k) ruční brzda

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání snížená účinnost zjevná závada nutná oprava

l) pružiny/pera

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání snížená účinnost zjevná závada nutná oprava

m) tlumiče

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání snížená účinnost zjevná závada nutná oprava

n) výfuková soustava

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání zvýšená hlučnost koroze potrubí netěsnost zjevná závada nutná oprava

o) karoserie, lak

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání bezvadný stav provozní oděrky koroze poškození laku i karoserie zjevná závada
 nutná oprava

p) dveře

funkční zámky nepoškozené zámky poškozené nefunkční zjevná závada nutná oprava

q) interiér

odpovídá době provozu opotřebený poškozený znečištěný

r) bezpečnostní pásy

funkční poškozené nefunkční nutná oprava

s) sedadla

posouvání a sklápění funkční posouvání a sklápění nefunkční zjevná závada nutná oprava

t) okna, skla

bez poškození mírně poškozená poškozená nutná oprava

u) elektrická výbava

světlomety, koncová světla, mlhovky směrovky: funkční nefunkční - osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky: funkční nefunkční
vyhřívání oken, přední a zadní sčerače, ostřikovače světlometů: funkční nefunkční - klimatizace, topení: funkční nefunkční

v) akumulátor

funkční nefunkční výpis kontroly ze zátežového testeru (pouze vozy Škoda)

w) kola, ráfky

odpovídá počtu ujetých km a charakteru používání poškozené nepoškozené koroze neodpovídají homologaci nutná výměna
bezpečnostní šrouby kol: ano ne

x) pneumatiky

nepoškozené, stav pneu v %: LP 90 PP 90 LZ 90 PZ 90 rezervní kolo 100
 neodpovídají homologaci: poškozené nutná výměna

y) dokumentace k vozidlu

návod k obsluze: ano ne - servisní plán: ano ne - ostatní dokumenty:

z) povinná výbava

rezervní kolo: ano ne - lékárníčka: ano ne - trojuhelník: ano ne
kompletní nářadí (zvedák, klíč na šrouby kol, sada náhradních žárovek): ano ne

4. Poznámky

Jméno a podpis technika

5. Prohlášení

Provozovatel: potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu. V	Kupující: potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen. v. <u>Brně</u>
--	--