

VAŠE TEPLLO...



## TECHNICKÁ ZPRÁVA

o aktuálním stavu plynového kotle Protherm 40 KLOM

majitel zařízení:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice

Naše firma byla přizvána do objektu Dlouhá 75, 410 02 Lovosice - Centrum sociální pomoci Litoměřice, za účelem posouzení stavu nefunkčního plynového kotle Protherm 40 KLOM, umístěného v suterénu uvedeného objektu.

Servisní technik dne 6.2.2018 zjistil, že na kotli došlo k prasknutí litinového článku, který je neopravitelný.

### Závěr:

Na základě těchto skutečností a potřeby zachování funkčnosti topného systému navrhujeme opravu předmětného plynového kotle výměnou.

Technická zpráva zpracována v Dubí, dne: 6.2.2018

Vystavil: Wasylkow Milan - jednatel



MEGAWATT s.r.o.

Mírová 131/15, 417 03 Dubí - Bozorka  
tel./fax: 417 538 397, mobil: 602 276 819  
IČ: 28714113 DIČ: CZ28714113