

Dodavatel:

**Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.**  
**Jandova 598/1**  
**190 00 Praha 9**

IČ: 45270970

DIČ: CZ45270970

Telefon: +420 274 820 377

E-mail: [REDACTED]

www.thermofisher.com

Variabilní symbol: 304458089

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: [REDACTED] ze dne:

Odběratel: IČ: 00027162  
 DIČ: CZ00027162

**Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.**  
**Hudcova 296/70**  
**621 00 Brno**

Číslo účtu:

1000540909 | 3500

Datum vystavení:

20.11.2017

Datum splatnosti:

20.12.2017

Datum uskutečnění plnění:

15.11.2017

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám servis přístroje Q Exactive dle servisního protokolu č. 304458089:

Servisní hodina	23	1 880,00		43 240,00	21%	9 080,40	52 320,40
Cestovné (paušál Brno)	4	1 135,00		4 540,00	21%	953,40	5 493,40
EX2104322, PCBA_CE-HV SUPPLY	1	76 531,00		76 531,00	21%	16 071,51	92 602,51
Preventivní prohlídka UPS firmou Eaton Elektrotechnika s.r.o.	1	10 439,00		10 439,00	21%	2 192,19	12 631,19

Součet položek

134 750,00

28 297,50

163 047,50

**CELKEM K ÚHRADĚ****163 047,50**

Vystavil: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 9033

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
134 750,00	21%	28 297,50	163 047,50

Převzal:

Razítko:

**Company:**

Výzkumný ústav veterinárního lékařs  
Hudcova 70  
621 00, Brno  
CZ

**Site Contact:**

Dr.Kamil Stastny  
stastny@vri.cz  
+420 533 331 911

**Job Details:**

Model: Exactive Q  
Serial: SN01499L  
Your PO#: O17146  
Job Type: Chargeable Repair  
Travel Zone Charge: 1

Work Date(s)	Start Time	End Time	On Site Hours	Billable Hours
05 Jun 2017	11:30	17:30	6	6
15 Nov 2017	19:45	19:55	0.17	0
17 Aug 2017	14:00	18:00	4	4
19 Jun 2017	11:00	19:00	8	8
26 Sep 2017	14:00	19:00	5	5

Qty	Part Number	Description	Billable
1	EX2104322	PCBA_CE-HV SUPPLY	Yes

**Service Requested and Work Done**

Teporary HV overload (after storm). Sequences running but no data available.

Diagnostic.Exchange of EX2104322 (Unit CE HV PS).Long Time testing. OK.

Prosim uctovat EX2104322;4x pausal;23 hod.prace!!!!

**Signatures:**



Our Engineer: Jaromir Novak

Date Done: 15 Nov 2017



Customer Contact: Dr.Kamil Stastny

**Work Status Summary:**

Equipment was left working.  
Job is now complete.