

**Cenová nabídka na provedené požární prohlídky, roční kontroly, požárně bezpečnostních zařízení - leden - únor 2018 - domy Sylván**

		Počet	Cena/ks	Celkem
<b>Brněnská 63</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize hydranty	3	180	540
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	revize PHP	1	45	45
<b>Bzenecká 14</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	4	45	180
	revize hydranty	8	180	1440
	kontrola pož.dveře	11	70	770
	kontrola ucpávky	48	60	2880
	kontrola nouz.světla	1	720	720
<b>Vrbovecká 6</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola pož.dveře	9	70	630
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	26	60	1560
	Tabulka únikový východ SL fotolum.	1	65	65
<b>Vrbovecká 8</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola pož.dveře	10	70	700
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	42	60	2520
<b>Vrbovecká 10</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola pož.dveře	11	70	770
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	43	60	2580
<b>Brněnská 48</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	1	45	45
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola pož.dveře	6	70	420
	kontrola pož.okna	6	30	180
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	22	60	1320
<b>Slupská 5</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	11	70	770
	kontrola pož.okna	8	30	240
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	22	60	1320

<b>Brněnská 61</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	20	60	1200
	kontrola pož.dveře	8	70	490
<b>Sedlecká 7</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	21	60	1260
	kontrola pož.dveře	6	70	420
<b>Sedlecká 9</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	4	180	720
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	20	60	1200
	kontrola pož.dveře	7	70	490
<b>Sedlecká 5</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola pož.dveře	7	70	490
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	45	60	2700
<b>Sedlecká 6</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.okna	3	30	90
	kontrola pož.dveře	8	70	560
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	29	60	1080
	Tlaková zkouška hasící přístroj P6	3	377	1885
<b>Brněnská 46</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	8	70	560
	revize požární klapky	1	180	180
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	19	60	1140
	kontrola požární okna	7	30	270
<b>Sedlecká 13</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	10	70	700
	revize požární klapky	1	180	180
	kontrola pož.okna	5	30	150
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	19	60	1140

<b>Slupská 3</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	5	45	225
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	11	70	770
	kontrola pož.okna	15	30	450
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	22	60	1320
<b>Slupská 2</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	8	70	560
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	19	60	1140
<b>Slupská 4</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	8	70	560
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	18	60	1080
<b>Mutěnická 3</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	pojistka HP	1	20	20
	kontrola pož.dveře	9	70	630
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	18	60	1080
<b>Sedlečská 17</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	18	60	1080
	kontrola pož.dveře	8	70	560
<b>Brněnská 44</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	3	45	135
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola pož.dveře	9	70	630
	revize požární klapky	1	180	180
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	19	60	1140
	požární okna	9	30	270
<b>Mutěnická 5</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	1	45	45
	revize hydranty	6	180	1080
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola pož.dveře	8	70	560
	kontrola ucpávky	19	60	1140
<b>Mutěnická 7</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	5	180	900
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola pož.dveře	12	70	840

	kontrola ucpávky	18	60	1080
<b>Slupská 6</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	revize PHP	2	45	90
	revize hydranty	10	180	1800
	kontrola pož.dveře	12	70	840
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	kontrola ucpávky	19	60	1140
<b>Břenská 65</b>	preventivní prohlídka	1	220	220
	kontrola nouz.světla	1	720	720
	revize PHP	2	45	90

**Celkem za provedené práce a činnosti :**

**98730**

V Plzni dne : 12.2.2018

**Zpracoval :** Vítězslav Gentner  
SEASPOL-servis s.r.o.  
email: gentner@seapol-servis.cz  
tel. : 604 217 862



**SEASPOL<sup>®</sup>-servis s.r.o.**  
Lindauerova 19, 301 00 Plzeň  
IČ: 261 11 927 DIČ: CZ26111927  
Tel: 604 217 862 e-mail: gentner@seapol.cz

Zkontroloval	Zkontroloval