

	sanace SO 101 - 76m ²
	sanace SO 102 - 178,2m ²
	kraj komunikace
	obruba

sanace objekt SO 102
 délka 55,6m, šířka 1,5m
 83,4m²

Měřil a vypracoval Ing. Miška R.	Kontroloval Ing. Štolba R.	Dodavatel SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s Zbraslavice 331, 285 21
Investor KSÚS Středočeského kraje		System S-JTSK/Bpv
Obec Štolmíř		Číslo zakázky 09-01/18
Akce II/245 Štolmíř Zaměření skutečného provedení stavby		Třída přesnosti 3
		Datum měření 5/2018
Výkres Situace		Měřítko 1:1000
		Číslo ověření 1009/2018
		Číslo výkresu 1





Y=713100m
X=1047300m

Y=712900m
X=1047300m

Y=712900m
X=1047500m

sanace objekt SO 102
délka 79m, šířka 1,2m
94,8m²



	sanace SO 101 – 76m ²
	sanace SO 102 – 178,2m ²
	kraj komunikace
	obruba

Měřil a vypracoval Ing. Miška R.	Kontroloval Ing. Štolba R.	Dodavatel SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s
Investor KSÚS Středočeského kraje		Zbraslavice 331, 285 21
Obec Štolmíř		Systém S–JTSK/Bpv
Akce II/245 Štolmíř Zaměření skutečného provedení stavby		Číslo zakázky 09–01/18
		Třída přesnosti 3
		Datum měření 5/2018
Výkres Situace		Měřítko 1:1000
		Číslo ověření 1009/2018
		Číslo výkresu 3