


ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 1848540020043

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Místo provedení dalších úkonů:
	T815 CA18	388-95-27	ANZA s.r.o.
Popis provedených zkoušek a testů	Provozní zkouška a zkouška těsnosti		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	Nefunkční průtokový měřič – zaseknutý. Výměna vč.kalibrace.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)		Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů	13
Přehled a ceny potřebného materiálu	<i>Průtokový měřič</i>		45 500.-
Přehled a ceny potřebných kooperací			
Přehled a ceny dalších úkonů			
Návrh termínu zahájení díla	28/5/18	Návrh termínu ukončení díla	30/6/18
Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	51 090.-	Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	61 819.-
Technická dokumentace zhotovitele	<i>DP CA18</i>		
Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko	21.5.2018 		

Příloha č. 6 pro dodatek č. 1 ke SoD č. 155410194. strana 2 (celkem 2)

<p>Požadavek provozovatele na SOJ</p>	<p>Požadují odborný dozor nad jakostí – konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují**</p> <p>21.5.2018 [redacted]</p> <p>* Provozovatel vybere jednu z možností provedení SOJ</p>
<p>Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ</p>	<p>37200 na odborní 024+236 499 [redacted]</p>
<p>V Pardubicích 6.6.2018 [redacted]</p>	<p>V Pardubicích - 6 -06- 2018 [redacted]</p>