

Odběratel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 V Holešovičkách 41
 182 09 PRAHA 8
 Česká republika



PID:
 Smlouva:
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

DIČ: CZ67985891
 IČ: 67985891

Dodavatel: IČ: DIČ: CZ681073248

Konečný příjemce:

NS110220 Odd.kompozitů a uhl.materiálů

FEI Europe B.V.
Achtseweg Noord 5
5600-5658 Eindhoven
Nizozemsko

Ing. Žaloudková Margit, Ph.D.
 E-mail: zaloudkova@irsm.cas.cz

Platnost objednávky do:	31.12.2018
Termín dodání:	25.06.2018
Forma úhrady:	Příkazem
Termín úhrady:	

Místo dodání : V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
 Způsob dopravy : **dodavatelem**
 Dodací podmínky :

Na daňovém dokladu uvádějte vždy číslo objednávky.

Poskytovatel zdanitelného plnění potvrzuje odběrateli, že je dle zákona o ZDPH č. 235/2004 Sb. v platném znění - § 99 a §109 spolehlivým plátcem k datu uzavření smluvního vztahu.

Na základě vaší cenové nabídky č.0019aSS-11062018 / EU78050 u Vás objednááme:

- termín dodání: 2 až 4 týdny od objednání
- platnost cenové nabídky: 90 dnů
- platební podmínky: 30 dnů

Položkový rozpis:

Položka		
Oprava mikroskopu / scanování - výměna nefunkční STAC karty	89 996.31	Kč
Celkem:	89 996.31	Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

89 996.31 Kč

Datum vystavení: 11.06.2018

Vystavil:

Soustružník Zdeněk
 Tel.: 266009353, E-mail: soustruznik@irsm.cas.cz

 Razítko, podpis