

- 1 8 5 1 2 0 2 5 2

Nabídka na poskytování služby
na základě objednávky č. 62/2018
podle smlouvy č. 155110112

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|-------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Pnskytovatel: SPAME,s.r.o. Olšany u Prostějova 207 798 14 | | |
| Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO | | Jehož jménem jedná: Ing. Jaromil Spáčil, jednatel | | |
| Kontaktní osoba: Ing. Norbert DRAB | | Kontaktní osoba: Ing. Jaromil Spáčil | | |
| Telefon: [redacted] | | Telefon: [redacted] | | |
| Fax: [redacted] | | Fax: [redacted] | | |
| E-mail: [redacted] | | E-mail: [redacted] | | |
| Typ/modifikace ZDOT: | Zvedáky terčů VRZ1-PV1 6 ks | Uživatel ZDOT: VU 6817 Boletice Dislokace ZDOT: VZ Brzotice | | |
| Evidenční číslo: | Viz KZ | mjr. Ing. Petr Sláma velitel úvodu hodnost, titul, jméno, příjmení | | |
| Rok výroby: | Viz KZ | | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | NE | | | |
| Vyjádření zástupce objednatele (ZOVT): Číslo telefonu: [redacted] | | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) mjr. Martin Husár tel. [redacted] | | |
| S rozsahem prací a cenovou kalkulací v nabídce souhlasím. | | prap. [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení [redacted] fotografický podpis [redacted] | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava p [redacted] ho zápisu SPAME č. 06/20 [redacted] | | | | |
| Místo: Provozovna SPAME,s.r.o. | | | | |
| Termín (doba) ukončení poskytování služby: 15.7.2018 | | | | |
| Nabídková cena | | | | |
| Poskytovatel: | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | Práce | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | Náhradní díly, tmely, barva, | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Ostatní náklady: | Doprava | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Subdávatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Ostatní náklady: | | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Celkem bez DPH: | | | | 78287,50 |
| Nabídková 78 287,50 Kč bez DPH 94 727,88 Kč s DPH. | | | | |
| Zástupce poskytovatele: ... Ing. Jaromil Spáčil, mnb [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon | | | | |
| V Čelechovicích na Hané dne: 23.5.2018 | | V Praze dne: 18. ud. 2018 | | |
| [redacted] | | [redacted] | | |
| Za poskytovatele: | | Za objednatele: ... | | |

KONTROLNÍ ZÁPIS SPAME, s.r.o.
č. 06/2018
na poskytnutí služby ve smyslu čl. II odst. 1.1.1 a)
smlouvy č. 155110112
dle Požadavkového listu č.62/2018

Zadání objednávky:

Kontrola ZDOT ve smyslu čl. II odst. 1.1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. III této smlouvy.

Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|----------------|------------------|------------|--------------|
| Vojenský útvar | VÚ 6817 Boletice | | |
| Typ ZDOT | VRZ1-PV1 | Výr. číslo | viz. tabulka |

Způsob provedení kontroly: Defektace závad

Kontrolní zjištění: Poruchy, opotřebení, průstřely

Návrh na odstranění nedostatků: výměna a doplnění vadných dílů

Cenová kalkulace:

| Rozsah prací po skupinách a podskupinách | Počet hodin | Práce v Kč (bez DPH) | Mat. v Kč (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Celkem v Kč (bez DPH) | Celkem za úkol v Kč (s DPH) |
|---|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| VRZ1-PV1 | 620 | | Material | | | |
| výměna antény vyčistění hydrauliky oprava laku výměna hydraulického oleje výměna těsnění víka skříně spojovací materiál manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu | | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | | |
| VRZ1-PV1 | 635 | | | | | |
| Zatopený výměna antény vyčistění hydrauliky demontáž a montáž zařízení skříně výměna desky řízení výměna dutinek Amphenol výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu výměna nf kabelu k rds oprava laku výměna hydraulického oleje výměna víka skříně | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|--|----------|
| spojovací materiál manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | |
| VRZ1-PV1 | 624 | | | | |
| výměna baterie 12/100Ah | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | |
| VRZ1-PV1 | 621 | | | | |
| výměna baterie 12/100Ah | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | |
| VRZ1-PV1 | 633 | | | | |
| výměna baterie 12/100Ah | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | |
| VRZ1-PV1 | 630 | | | | |
| Koroze výměna antény výměna baterie 12/100Ah vyčistění hydrauliky výměna dutinek Amphenol výměna etikety čísla víka výměna etikety varovného nápisu výměna desky FFSK doplnění krytky K1 oprava laku výměna hydraulického oleje oprava desky řízení výměna radiostanice Motorola výměna těsnění víka skříně výměna víka skříně spojovací materiál Seřazení rádiodemů výměna svorkovnic desky řízení vyčistění elektronických desek manipulace, kontrola parametrů zkouška rádiového dosahu | | | | | |
| Celkem za ZDOT | | | | | |
| Celkem | | | | | |
| DPH | | | | | 16440,38 |
| Celkem s DPH | | | | | 94727,88 |

Technická dokumentace: TP-SPAME-01-05
Termín provedení dílčího plnění: 15.7.2018

V Čelechovicích na Hané dne: 23.5.2018

Za poskytovatele: Ing. Jaromil Spáčil.

S rozsahem prací a cenovou kalkulací v kontrolním zápise sou

