

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 89/18/CSL/HK

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ JIH
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek
Akce: **Dolní Bousov II. etapa, ulice Dlouhá**

Předmět zkoušky:

místo zkoušky*, staničení*, popis*, materiál*

lab.č.vz.:

pláň; 0,070 km, v ose, stávající zemina

111/18

* Údaje poskytnuté zákazníkem

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška

Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství.

Lab. č. vz.:	111/18
$E_{\text{def } 1}$ (MPa)	*
$E_{\text{def } 2}$ (MPa)	*
$E_{\text{def } 2}/E_{\text{def } 1}$	*

* Z důvodu neúnosnosti materiálu byla zkouška neměřitelná

Zkoušky provedl: Szturc

Dne: 21. 3. 2018

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušební vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek reklamace.

V Hradci Králové dne: 21. 3. 2018

Ing. Petr Dočkal
vedoucí pracoviště
Hradec Králové



Luděk Müller
odborný garant

Konec protokolu