

**Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č.j.: VS-69974-15/ČJ-2018-802150-VERZAK -
popis zařízení klimatizačních jednotek a vzduchotechniky**

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY							
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky	
	TOSHIBA	303P1077	RAV-SM563AT-E	R410A - 1 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
1.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22	
			Vyčištění ventilátoru				
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace				
			Kontrola úniku chladiva				
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace				
			Autorestart				
		Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
		TOSHIBA	32300438	RAV-SM566 KRT-E	1	2xročně	Věžnice Pardubice
			servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 1 místnost č.: 103 (serverovna)
				Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
		Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí					
		Kontrola funkce ovládání					
		Kontrola funkce naklápěná klapky					
		Kontrola funkce ventilátoru					
		Kontrola úniku chladiva					
		Kontrola teploty výstupního vzduchu					
		Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky					
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky	
	TOSHIBA	303p1082	RAV-SM563AT-E	R410A - 1 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
2.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22	
			Vyčištění ventilátoru				
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace				
			Kontrola úniku chladiva				
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace				
			Autorestart				
		Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
		TOSHIBA	32300886	RAV-SM566 KRT-E	1	2xročně	Věžnice Pardubice
			servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 1 místnost č.: 103 (serverovna)
				Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
		Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí					
		Kontrola funkce ovládání					
		Kontrola funkce naklápěná klapky					
		Kontrola funkce ventilátoru					
		Kontrola úniku chladiva					
		Kontrola teploty výstupního vzduchu					
		Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky					
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky	
	TOSHIBA	2400019	RAS-18SA-ES	R410A - 1,65 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
3.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22	
			Vyčištění ventilátoru				
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace				
			Kontrola úniku chladiva				
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace				
			Autorestart				
		Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
		TOSHIBA	92500034	RAS-18SKP-ES	1	2xročně	Věžnice Pardubice
			servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 1 místnost č.: 202A (operační středisko)
				Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
		Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí					
		Kontrola funkce ovládání					
		Kontrola funkce naklápěná klapky					
		Kontrola funkce ventilátoru					
		Kontrola úniku chladiva					
		Kontrola teploty výstupního vzduchu					
		Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky					

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	TOSHIBA	62303766	RAS-10BAV-E	R410A - 0,52 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
4.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
4.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	62301974	RAS-10BKV-E	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 1 místnost č.: 202B (VISS)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
5.		servisní práce	Kontrola funkce ventilátoru			Objekt č. 22 místnost č.: 101 (vestibul hl.vstupu)
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	TOSHIBA	12500307	RAS-13S2AH-ES2	R410A - 1,05 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
5.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
5.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	12500465	RAS-13SKHP-ES2	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 22 místnost č.: 101 (vestibul hl.vstupu)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
6.		servisní práce	Kontrola funkce ventilátoru			Objekt č. 22 místnost č.: 102 (strážnice)
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	WINIA MANDO	3AHY	WSA-124NBE	R410A - 0,95 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
6.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			střecha objektu č. 22
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
6.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	WINIA MANDO	2AHY 00004487	WSA-124NBE	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 22 místnost č.: 102 (strážnice)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
6.		servisní práce	Kontrola funkce ventilátoru			Objekt č. 22 místnost č.: 102 (strážnice)
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	MITSUBISHI	4000108	MUCF-A18WV	R410A - 1,45 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
7.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			plášť objektu č.41(pásmo)
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
7.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	4000253	MCF-A18WV	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 41 místnost č.: 107 (jídelsna zaměstnanci)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápěná klapek			
8.			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	MITSUBISHI	4000114	MUCF-A18WV	R410A - 1,45 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
8.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			plášť objektu č.41 (od tenisového kurtu)
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
8.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	4000372	MCF-A18WV	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 41 místnost č.: 107 (jídelsna zaměstnanci)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápěná klapek			
9.			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	DAIKIN		RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
9.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			ohradní zeď vedle objektu č.36
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
9.	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN		FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 36 místnost č.: 201 (strážnice)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápěná klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	DAIKIN		RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
10.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			ohradní zeď vedle objektu č.37
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky	
DAIKIN		FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice	
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 37 místnost č.: 201 (strážnice)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
Kontrola úniku chladiva						
Kontrola teploty výstupního vzduchu						
Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	DAIKIN		RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
11.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			ohradní zeď vedle objektu č.38
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky	
DAIKIN		FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice	
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 38 místnost č.: 201 (strážnice)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
Kontrola úniku chladiva						
Kontrola teploty výstupního vzduchu						
Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	DAIKIN		RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
12.		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			plášť objektu č.25
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky	
DAIKIN		FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice	
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 25 místnost č.: 119 (recepcce/ordinace)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce nakláněná klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
Kontrola úniku chladiva						
Kontrola teploty výstupního vzduchu						
Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky						

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní jednotky
	DAIKIN		RX25KM	R410A - 0,70 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
13		servisní práce	Vyčištění lamel kondenzátoru			plášť objektu č.25
			Vyčištění ventilátoru			
			Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace			
			Autorestart			
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN		FTX25KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	Vyčištění/výměna vzduchového filtru			Objekt č. 25 místnost č.: 120 (ordinace)
			Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem			
			Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			
			Kontrola funkce ovládání			
			Kontrola funkce naklápění klapek			
			Kontrola funkce ventilátoru			
			Kontrola úniku chladiva			
			Kontrola teploty výstupního vzduchu			
			Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky			