

Doklad OBJ - 252		Číslo objednávky <b>252 188700</b>			
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Univerzita Karlova Centrum Krystal José Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín  <b>IČ</b> 00216208 <b>DIČ</b> CZ00216208 <b>Typ</b> Vysoká škola <b>ODBĚRATEL - dodací adresa</b> Centrum Krystal  José Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká republika		<b>DODAVATEL</b> Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971/1 102 00 Praha 10 Česká republika <b>IČ</b> 25656635 <b>DIČ</b> CZ25656635			
		<b>Datum vystavení</b>	24.07.2018	<b>Číslo jednací</b>	
				<b>Smlouva</b>	
		<b>Požadujeme :</b>			
		<b>Termín dodání</b>			
		<b>Způsob dopravy</b>	dodavatel		
		<b>Způsob platby</b>	PŘEVODEM		
		<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů		
		<b>Položka</b>			
		Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ
					Celkem s DPH
		Objednáváme u vás lokalizaci závady prohlídkou pomocí videokamery a strojové čištění kanalizace (113 bm) v rozsahu dle vaší cenové nabídky ze dne 24.7.2018			
		1.00	21	86 840.	18 236.40
					105 076.40
		<b>Maximální cena v Kč</b>			
					<b>105 076.40</b>
		<b>Vystavil(a)</b>			
		Pavlina Kraslová			
		Telefon:			
		E-mail:			

**Příkazce operace**

Tomáš Lacina  
ředitel CENTRUM Krystal UK

**Správce rozpočtu**

Eva Čadská  
vedoucí EO CENTRUM Krystal UK

Objednávku akceptujeme .....  
podpis