

**Dodatek č. 2**  
**k podepsané nabídce na realizaci objednávky**  
**č. 24/165110280**

Smluvní strany		
<b>Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694  <b>Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK</b>	<b>Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.</b> Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269  <b>Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír MATYÁŠ - na základě plné moci</b>	
Kontaktní osoba: <b>Ing. Jiří Gottvald</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  e-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Kontaktní osoba: <b>Ing. Robert Vent</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  e-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
<b>Požadovaná servisní činnost:</b>	<b>Provedení běžné opravy vozidla – opravy pozorovacího přístroje řidiče CDND-1.</b>	
<b>Identifikace a dislokace techniky</b>	<b>Označení:</b> <b>Výrobní číslo:</b> <b>VPZ:</b> <b>Dislokace:</b>	CDND-1
<b>Označení uživatele techniky</b>	<b>VÚ/VZ:</b> <b>Adresa:</b>	VÚ 1824, Pražská, 438 01 Žatec VÚ 1825, 390 02 Tábor VÚ 6069, Vídeňská 170, 377 02 Jindřichův Hradec VÚ 6142, Sokolovská, Bučovice
<b>Zástupce uživatele techniky</b>	<b>Jméno:</b> <b>Telefon:</b> <b>e-mail:</b>	rtm. Lenka Hrázská, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> por. Ing. Ladislav Kadlec, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> por. Bohumil Křížek, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> rtm. Petr Sluka, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
<b>Zástupce Ministerstva</b>	<b>Jméno:</b> <b>Telefon:</b> <b>e-mail:</b>	Ing. Luboš Stuchlý <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
<b>Zástupce Dodavatele</b>	<b>Jméno:</b> <b>Telefon:</b> <b>e-mail:</b>	Ing. Robert Vent <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
<b>Preambule:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ministerstvo a Dodavatel dne 01. 03. 2018, na základě uzavřené Rámcové dohody č. 165110280, podepsaly nabídku na realizaci objednávky č. 24/165110280 (dále jen „podepsaná nabídka“), jejímž předmětem je defektace 14 kusů pozorovacích přístrojů řidiče CDND-1 (dále jen „přístroj“).</li> <li>2. Ministerstvo a Dodavatel dne 20. 04. 2018 podepsali Dodatek č. 1 k podepsané nabídce, jehož předmětem bylo snížení počtu kusů na celkový počet 13.</li> <li>3. Dodavatel provedl defektaci přístrojů, předložil zprávu o defektaci zástupci Ministerstva a dne 27. 07. 2018 byl mezi stranami podepsán „Zápis o ukončení servisu“. Současně Dodavatel předložil Ministerstvu návrh tohoto dodatku, na opravu jednotlivých přístrojů.</li> <li>4. V souladu s čl. 5.2.5 Rámcové dohody a v souladu s čl. 25.3 Rámcové dohody se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k podepsané nabídce. (dále jen „Dodatek“).</li> </ol>		
<b>Předmět Dodatku:</b> Předmětem Dodatku je oprava přístrojů podle defektačních protokolů, které jsou jako součást „Zápisu o ukončení		

servisu“ přílohou tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na možnosti dílejšího plnění předmětu podepsané nabídky a dodatků.		
Místo provedení servisu: <b>Meopta Systems, s.r.o. Kabelíkova 1, Přerov</b> Místo předání/převzetí techniky: <b>Meopta Systems, s.r.o. Kabelíkova 1, Přerov</b> Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: v době podpisu tohoto Dodatku se přístroje na základě podepsané nabídky nachází u poddodavatele, přepravu z místa předání po provedené opravě zabezpečí Dodavatel.		
Servis provede: <b>Meopta Systems, s.r.o.</b>		
Provedení SOJ: Na opravu bude uplatněno SOJ v rozsahu konečné kontroly. Při dílčím plnění bude konečná kontrola následující: vždy 1/3 z daného počtu, minimálně však 1ks. Dokumentace: TP-0184N-00112-06, Kombinovaný denní/noční pozorovací přístroj řidiče CDND-1, nebude se provádět konečná kontrola celkové povrchové ochrany přístroje (původně Přístroj řidiče CDND 1 (0570343300000)).		
Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Nepožadováno		
<b>Datum zahájení/ukončení servisu:</b> Zahájení ihned po předání (doručení) podepsaného Dodatku ze strany Ministerstva Dodavatelů. Ukončení nejpozději do 9 měsíců ode dne předání (doručení) Dodatku ze strany Ministerstva Dodavatelů.		
<b>Poskytnutá záruka:</b> Na práci 12 měsíců Na náhradní díly 24 měsíců		
Nabídková cena:		
Celkem bez DPH (Dodavatel + poddodavatel)		5 601 533,46
DPH 21%		1 176 322,03
Celkem s DPH:		6 777 855,49

\*Maximální cena, cena bude vypočítána na základě celkového počtu kontrolovaných přístrojů ze strany SOJ

Slovy: šestmilionšedemsetšedesátsedmtisícospadesát pět 49/100 korun českých  
Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

**Ostatní informace, sdělení a požadavky Objednatele:**

Platnost nabídky je do 20. 08. 2018.

**Závěrečná ujednání:**

Ustanovení podepsané nabídky a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích o 3 stranách a jedné příloze o 41 stranách s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním tohoto Dodatku oběma smluvními stranami se stává Dodatek platným a dnem jeho uveřejnění v registru smluv se stává účinným.

V Praze dne **15 -08- 2018**

V Praze dne **15 -08- 2018**

2 TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.  
**TATRA** Kodaňská 521/57  
**DEFENCE** 101 00 Praha 10  
VEHICLE  
IČ: 24152269 [www.tatradv.cz](http://www.tatradv.cz)

**MINISTERSTVO OBRANY**

IC-05-

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

1 8 00 2010

1 8 00 2010

1 8 00 2010

TATRA DEFENCE VEHICLE s.r.o.  
Kobanička 521/157  
101 00 Praha 10  
www.tatradv.cz

TATRA  
DEFENCE  
VEHICLE s.r.o.  
IČ: 24152200

**Zápis o ukončení servisu  
podle podepsané nabídky č. 24/165110280 a Dodatku č. 1**

**Smluvní strany**


<b>Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694		<b>Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.</b> Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269	
<b>Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b>		<b>Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír MATYÁŠ - na základě plné moci</b>	
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Gottvald	Kontaktní osoba:	Ing. Robert Vent
Telefon:	[REDACTED]	Telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]	e-mail:	[REDACTED]

Provedená servisní činnost:	<b>Provedení běžné opravy vozidla – opravy pozorovacího přístroje řidiče CDND-1.</b>		
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	Popis níže	
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	VÚ 1824, Pražská, 438 01 Žatec	
Zástupce uživatele	Jméno: Telefon: e-mail:	rtn. Lenka Hrázská, 702 008 458	
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Luboš Stuchlý [REDACTED]	
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Robert Vent [REDACTED]	

Bližší popis provedení servisu (příčina poškození, pokud bude známa):

Podle podepsané nabídky č. 24/165110282 a Dodatku č. 1 Ministerstvo požaduje provedení výše uvedené opravy vozidel KBVP PANDUR II 8X8CZ – opravu pozorovacích přístrojů řidiče CDND-1. V rámci servisu byla provedena defektace pro stanovení rozsahu opravy, doby potřebné pro opravu a cenové nabídky.

Útvar	Vozidlo	Verze	VPZ	v.č. CDND-1	Poznámka
VÚ 1824	010	KBVP	293-22-17	0713	značné poškození noční větve
VÚ 1825	040	KBVP	363-96-50	10031	vypálené skvrny v zorném poli
VÚ 1825	046	KBVP	373-42-72	10018	vypálené skvrny v zorném poli
VÚ 1825	050	KBVP	77-05-55	10024	značné poškození noční větve
VÚ 1825	051	KBVP	378-30-65	11005	značné poškození noční větve
VÚ 1825	072	KBVP	415-49-14	12021	vypálené skvrny v zorném poli
VÚ 6069	057	KBVP	412-73-34	11032	značné poškození noční větve
VÚ 6069	061	KBVP	413-84-20	11015	značné poškození noční větve
VÚ 1825	039	KBVP	363-69-61	10015	noční větve OK, Vadná mechanická část uvnitř CDND-I - nelze úplně zasunout noční větve
VÚ 1825	043	KBVP	370-36-76	10029	Poškozeno v zorném poli.
VÚ 1825	044	KBVP	371-33-72	10030	Zjištěna nedovíravost klapky denní/noční větve.
VÚ 1825	048	KBVP	378-85-58	10013	Zjištěna nedovíravost klapky denní/noční větve.
VÚ 6142	5	KBV PZLOK	416-47-28	12007	Klapka nočního vidění není funkční v plnění rozsahu

Místo provedení servisu: <b>Meopta Systems, s.r.o. provozovna Kabelíkova 1, Přerov</b> Místo předání/převzetí techniky: VÚ 1824, Pražská, 438 01 Žatec Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: Dodavatel		
Servis prováděl: Dodavatel ve spolupráci s Poddodavatelem <b>Meopta Systems, s.r.o.</b>		
Datum zahájení / ukončení servisu: 1.3.2018 / 27.7.2018		
Poskytnutá záruka: Na defektaci se nevztahuje záruka podle Rámcové dohody 165110280.		
Rozpis fakturované ceny (Kč):		
Celkem bez DPH:		103 890,00
Částka DPH (sazba 21 %):		21 816,90
Celkem včetně DPH:		125 706,90
Slovy: stovcacetpěttisícisedmsetšest 60/100 korun českých		
Servis byl realizován podle Rámcové dohody a podepsané nabídky, předmět servisu byl splněn pro výše uvedené přístroje.		
Ostatní sdělení: Celková potřebná doba opravy pro všechny přístroje bude uvedena v Dodatku č. 2 podepsané nabídky, a to na základě požadavku SOJ v rámci konečné kontroly při dílčích plněních. Předpokládaná potřebná doba pro opravy všech 13 přístrojů je 9 měsíců.		
Součástí tohoto zápisu jsou následující přílohy: Příloha č. 1 defektační protokol, počet stran 39		
V Praze dne 27. 07. 2018		
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> <p><b>TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.</b>  <b>TATRA</b> Kodaňská 521/57  <b>NCE</b> 101 00 Praha 10  <b>VEHICLE</b> IČ: 24152269          Servisní středisko</p> <p style="font-size: small;">www.tatradv.cz</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: right;"> <p>.....  <i>podpis)</i>          tele</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: right; margin-left: 20px;"> <p>.....  <i>podpis)</i>          tele</p> </div>		

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/0713 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	
MKZJO S OBJEKTIVEM, 05709342120010	
VÍKO LEVÉ SESTAVA, 5709318004110	
VÍKO PRAVÉ SESTAVA, 5709318005110	
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-10, 535432	
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍČI, 815147	
HLAVICE S HRANOLEM, 05709344035010	
KRYTKA AT 428, 538260	
ŠROUBY M4X8 (12šroubů/1ks), 330287	
ŠROUBY M4X8, 330785	
ŠROUBY M3X6, 330784	
O-KROUŽEK 140X2, 833887	
O-KROUŽEK 146X2, 33888	
O-KROUŽEK 164X3, 833889	
O-KROUŽEK 185X 3, 833890	
O-KROUŽEK 215X3, 833891	
O-KROUŽEK 4K2, 833892	
TĚSNĚNÍ HLAVICE, 830855	

MEOPTA  
 Meopta System  
 Kabełková 1, 750  
 CZECH REPUBLIC

CELKEM

406 090,08

491 369,00


Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/0713 a cenová nabídka

**Identifikace přístroje**

Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	8,7	713


**Závady zjištěné při defektaci**

Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
dodáno v přepravním kufříku, s opotřebeným těsněním hlavice, bez příslušenství a průvodní dokumentace	běžné opotřebení	nové těsnění hlavice
vadný MKZJO - skvrny na stínítku	nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje	Nový MKZJO
staré provedení levého a pravého víka	tento kus pravděpodobně nebyl předán k výměně víka při hromadné výměně	nová víka
chybí víčko konektoru napájení	vnější mechanické působení	nové
opotřebené suché zipy	běžné opotřebení	nové
zadržává motorek ostření	možné i běžné opotřebení	motorek součástí MKZJO
škrábance na krycím skle hlavice	běžné opotřebení	nová hlavice
roztržený gum. náviek vypínače ohřevu	běžné opotřebení	nový náviek
netěsní krycí sklo hlavice	běžné opotřebení	opravit
netěsní pojistkové pouzdro	běžné opotřebení	opravit
znečištěná optika i přístroj	důsledek běžného užívání	





Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/0713 a cenová nabídka


Cenová nabídka - přístroj č. 713	
	Nabídková cena:
Druh nákladů	
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích lužemských subdodavatelů	
Výkony zahraničního subdodavatele	
Materiálové*	
Kooperace	
Ostatní	
Celkem bez DPH	462 130 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)	559 177 Kč
Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.	

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (05 703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jungling



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10013 a cenová nabídka

**Identifikace přístroje**

Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	35,5	10013

**Závady zjištěné při defektaci**


Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
<p>dodáno v přepravním kufříku bez štítku, s opotřebeným těsněním hlavice, se sadou pojistek, s prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>Nové těsnění hlavice</p>
<p>vadný MKZIO - skvrny na stínítku</p>	<p>nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZIO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje</p>	<p>Nový MKZIO</p>
<p>roztmelený dublet v noční větvi</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nový dublet</p>
<p>opotřebené suché zipy</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nové</p>
<p>netěsní pojistkové pouzdro</p>	<p>příčina neznámá (možná i běžným opotřebením)</p>	<p>opravit - dotmelit</p>
<p>znečištěný přístroj + vnější optika</p>	<p>důsledek běžného užívání</p>	<p>očistit přístroj, přečistit optiku</p>



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10013 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	
KANÁLEK V POUZDRU 05709318006010	
ZÁVITOVÝ KROUŽEK, 05700207002110	
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ, 815147	
DOUBLET 4S, 0570933109101	
ŠROUBY M4X8, 330287 (12šroubů/1ks)	
ŠROUBY M4X8, 330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)	
ŠROUBY M3X6, 330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)	
O-KROUŽEK 140X2, 833887	
O-KROUŽEK 146X2, 833888	
O-KROUŽEK 164X3, 833889	
O-KROUŽEK 185X3, 833890	
O-KROUŽEK 215X3, 833891	
O-KROUŽEK 4X2, 833892	
TĚSNĚNÍ HLAVICE, 830855	

  
 Meopta Systems, s.r.o.  
 Kabelkova 1, 750 02 Písek  
 CZECH REPUBLIC

Celkem

261 540,18

316 463,62

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10013 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 10013

Nabídková cena:	
Druh nákladů	
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejich tuzemských subdodavatelů	
Výkony zahraničního subdodavatele	
Materiálové*	
Kooperace	
Ostatní	
Celkem bez DPH	305 268 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)	369 374 Kč

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.


Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče COND 2 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling

  
Meopta S  
Kabejkova  
CZECH



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10015 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	COND 1	29,6	10015

Závady zjištěné při defektaci		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
<p>dodáno v přepravním kufríku, se sadou pojistek, s prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace</p> <p>vadný MKZJO - skvrny na stínítku</p>	<p>nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje</p>	<p>Nový MKZJO</p>
<p>MKZJO svítí i při přepnutí do denního režimu</p>	<p>vadný mikrospínač</p>	<p>nový mikrospínač</p>
<p>roztmelený dublet v noční větvi</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nový dublet</p>
<p>staré provedení levého a pravého víčka</p>	<p>tento kus pravděpodobně nebyl předán k výměně víčka při hromadné výměně</p>	<p>nové víčka</p>
<p>chybí víčko konektoru napájení</p>	<p>vnější mechanické působení</p>	<p>doplnit víčka konektoru napájení</p>
<p>skvrny na vnitřní vrstvě krycího skla</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nové krycí sklo</p>
<p>opotřebované suché zipy</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nové suché zipy</p>
<p>znečištěný přístroj + vnější optika</p>	<p>důsledek běžného užívání</p>	<p>očistit přístroj, přečistit optiku</p>



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10015 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky

KANÁLEK V POUZDRU 05709318006010  
ZÁVITOVÝ KROUŽEK 1 05700207002110  
VIKO LEVÉ SESTAVA, 05709318004110  
VIKO PRAVÉ SESTAVA 05709318005110  
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-1D, 535432  
SUCHÝ ZIP SAMDLEPÍČÍ, 815147  
MIKROSPÍNAČ, 53808L  
KRYCÍ SKLO VÝSTUP- SESTAVA 05709342003010  
DUBLET 45, 05709331091010  
ŠROUBY M4K8, 330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)  
ŠROUBY M4K8, 330287 (12šroubů/1ks)  
ŠROUBY M3X6, 330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)  
O-KROUŽEK 140X2, 833887  
O-KROUŽEK 146X2, 833888  
O-KROUŽEK 164K3, 833889  
O-KROUŽEK 185X 3, 833890  
O-KROUŽEK 215X3, 833891  
O-KROUŽEK 4X2, 833892

**meopta**  
Meopta Systems, s.r.o.  
Kabelkova 1, 750 02 Přeštice  
CZECH REPUBLIC

Celkem

280 127,98 | 338 954,86

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10015 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 10015

Nabídková cena:

Druh nákladů

Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů

Výkony zahraničního subdodavatele

Materiálové\*

Kooperace

Ostatní

Celkem bez DPH

330 696 Kč

Celkem s DPH

400 142 Kč

(sazba 21 %)

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 24 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu:


27.7.2018

Zpracoval:

David Jüngling

Meopta S  
Kabelková  
CZECH

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10018 a cenová nabídka


Cenová nabídka - přístroj č. 10018	
	Nabídková cena:
Druh nákladů	
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů	
Výkony zahraničního subdodavatele	
Materiálové*	
Kooperace	
Ostatní	
Celkem bez DPH	305 548 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)	369 713 Kč
Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.	

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDNO 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling





Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10024 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čísla provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	40,9	10024
Závady, zjištěné při defektaci			
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy	
dodáno v přepravním kufríku, s opotřebeným těsněním hlavice, sadou pojistek, prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace	běžné opotřebení	nové těsnění hlavice	
vadný MKZJO - skvrny na stínítku	nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vývem intenzivního bodového světelného zdroje	nový	
plošně poškozená vnější vrstva krycího skla hlavice	běžné opotřebení	nová hlavice	
škrábance na krycím skle denního okuláru	běžné opotřebení	vyměnit sklo	
chybí víčko konektoru napájení	vnější mechanické působení	nové	
opotřebené suché zipy	běžné opotřebení	nové	
netěsní pojistkové pouzdro	běžné opotřebení	opravit	
znečištěná optika i přístroj	důsledek běžného užívání	očistit přístroj, přečistit optiku	



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10024 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	MJ	Počet MJ pro	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
			bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZORU, 05709318006010						
ZÁVITOVÝ KROUŽEK, 05700207002110						
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62G8-1070-10, 535432						
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ, 815347						
KRYCÍ SKLO VÝSTUP SESTAVA, 05709342003010						
HLAVICE S HRANOLEM, 05709344035010						
ŠROUBY M4X8 (12 ŠROUBŮ/1KS), 330287						
ŠROUBY M4X8 (8 ŠROUBŮ/1KS), 330785						
ŠROUBY M3X6 (22 ŠROUBŮ/1 KS VÍKA), 330784						
O-KROUŽEK 140X2, 833887						
O-KROUŽEK 146X2, 833888						
O-KROUŽEK 164X3, 833889						
O-KROUŽEK 185X3, 833890						
O-KROUŽEK 215X3, 833891						
O-KROUŽEK 4X2, 833892						
TĚSNĚNÍ HLAVICE, 830855						

Meop  
Kabeliko  
CZE

Celkem

338 389,58 409 451,39

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10024 a cenová nabídka

**Cenová nabídka - přístroj č. 10024**

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů	[REDACTED]			
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>396 482 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>479 743 Kč</b>


Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řídicí CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jungling



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10029 a cenová nabídka

Identifikace přístroje

Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	27,7	10029

Závady zjištěné při defektaci

Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
<p>dodáno v přepravním kufříku, s opotřebeným těsněním hlavice, sadou pojistek, prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace</p>	běžné opotřebení	nové těsnění hlavice
vadný MKZIO - skvrny na stínítku	nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZIO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje	nový
roztmelená optika v nožní větvi	běžné opotřebení	nový dublet
škrábance na krycím skle hlavice	běžné opotřebení	nová hlavice
poškozený lak na štítcích hlavice	běžné opotřebení	štítky součástí nové hlavice
zkorodované šrouby na víku desky elektroniky	běžné opotřebení	nové šrouby
chybí víčko konektoru napájení	běžné opotřebení	doplnit víčko konektoru napájení
opotřebené suché zipy	běžné opotřebení	nové zipy
netěsní pojistkové pouzdro	běžné opotřebení	opravit
netěsní tlačítko ostření	běžné opotřebení	opravit - dotmelit
znečištěná optika i přístroj	důsledek běžného užívání	očistit přístroj, přečistit optiku



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10029 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	
KANÁLEK V POUZORU, 05709318006010	
ZÁVITOVÝ KROUŽEK, 05700207002110	
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-10, 535432	
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍC, 815147	
HLAVICE S HRANOLEM, 05709344035010	
DOUBLET 45, 05709331091010	
ŠROUBY M4X8 (12 ŠROUBŮ/1KS), 330287	
ŠROUBY M4X8 (8 ŠROUBŮ/1KS), 330785	
ŠROUBY M3X6 (22 ŠROUBŮ/1 KS VÍKA), 330784	
O-KROUŽEK 140X2, 833887	
O-KROUŽEK 146X2, 833888	
O-KROUŽEK 164X3, 833889	
O-KROUŽEK 185X3, 833890	
O-KROUŽEK 215X3, 833891	
O-KROUŽEK 4X2, 833892	
TĚSNĚNÍ HLAVICE, 830855	

Meopta  
Kabelkova  
CZECH


Celkem

353 048,98 427 189,27

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10029 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 10029

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů				
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
Celkem bez DPH				412 509 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)				499 136 Kč


Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jungling



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10030 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CONO 1	28,9	10030

Závady zjištěné při defektaci		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
dodáno v přepravním kufríku, s opotřebeným těsněním hlavice, se sadou pojistek, prachovkou a optickou utěrkou, s krytkou denní větve, s krytkou hlavice, se směrnici pro přístroj řidiče CDND-1, s kompletním seznamem	běžné opotřebení	nové těsnění hlavice
vadný MKZJO - skvrny na stínítku	nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje	nový MKZJO
škrábance na krycím skle denního okuláru	běžné opotřebení	vyměnit sklo
škrábance na krycím skle hlavice	běžné opotřebení	nová hlavice
chybí víčko konektoru napájení	běžné opotřebení	nové víčko
opotřebené suché zápy	běžné opotřebení	nové zápy
netěsní štítek okuláru	běžné opotřebení	nový štítek
znečištěná optika přístroj	důsledek běžného užívání	očistit přístroj

M  
Kabel

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10030 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	MJ	Počet MJ pro opravu	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
			bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZDRU, 05709318006010						
ZÁVITOVÝ KROUŽEK, 0570020700211D						
ŠTÍTEK OKULÁRU, 833892						
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-10, 535432						
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ, 815147						
KRYCÍ SKLO VÝSTUP SESTAVA, 5709342003010						
HLAVICE S HRANOLEM, 05709344035010						
ŠROUBY M4X8, 330287						
ŠROUBY M4X8, 330785						
ŠROUBY M3X6, 330784						
O-KROUŽEK 140X2, 833887						
O-KROUŽEK 146X2, 833888						
O-KROUŽEK 164X3, 833889						
O-KROUŽEK 185X3, 833890						
O-KROUŽEK 215X3, 833891						
O-KROUŽEK 4X2, 833892						
TĚSNĚNÍ HLAVICE, 830855						

Meo  
Kabelík  
CZ

Celkem

339 166,20 410 391,10



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10030 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 10030

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů				
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>397 942 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>481 510 Kč</b>

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nebylé přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy


Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu:

27.7.2018

Zpracoval:

David Jüngling



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11005 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	27,4	11005

Zavady zjištěné při defektaci		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
<p>                     dodáno v přepravním kufříku, s opotřebeným těsněním hlavice, se sadou pojístek, s prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace                       vadný MKZJO - skvrny na stínítku                       roztmelený dublet v noční větvi                      zpuchřelý lak na štítu hlavice - přední                      víčko konektoru napájení                      opotřebené suché zipy                      nelétní pojístkové pouzdro                      znečištěný přístroj + vnější optika                 </p>	<p>                     běžné opotřebení                       nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje                       běžné opotřebení                      běžné opotřebení                      běžné opotřebení                      běžné opotřebení                      běžné opotřebení                      důsledek běžného užívání                 </p>	<p>                     nově těsnění hlavice                       nový MKZJO                       nový dublet                      nový štítek                      doplnit víčko konektoru napájení                      nové suché zipy                      opravit - dotmelit                      očistit přístroj, přečistit optiku                 </p>



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11005 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu						
Název, RN položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
		pro	bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZDRU 05709318006010						
ZÁVITOVÝ KRDOUZEK 1 05700207002110						
VÍČKO KONEKTDRU NAPÁJENÍ - KRYTKA 6ZGB-1070-10 535432						
ŠTÍTEK HLAVICE PŘEONÍ 05700320001110						
ŠROUBY M4X8 330287 (12šroubů/1ks)						
ŠROUBY M4X8 330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)						
ŠROUBY M3X6 330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)						
O-KROUŽEK 140X2 833887						
O-KROUŽEK 146X2 833888						
O-KROUŽEK 164X3 833889						
O-KROUŽEK 185X3 833890						
O-KROUŽEK 215X3 833891						
O-KROUŽEK 4K2 833892						
SUCHÝ ZIP SAMDLEPIČÍ, 815147						
IDUBLET 45, 05709331091010						

Meopt  
Keberlikov  
CZE

Celkem

262 659,98

317 818,58

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11005 a cenová nabídka

Cenová nabídka přístroj č. 11005				
Nabídková cena:				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společností Meopta a jejich tuzemských subdodavatelů	[REDACTED]			
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>307 756 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>372 385 Kč</b>

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND z (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling

Kat [REDACTED]

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10031 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	28,7	10031

Závady zjištěné při defektaci		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
dodáno v přepravním kufříku, s opotřebeným těsněním hlavice, se sadou pojistek, prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace vadný MKZJO - skvrny na stínítku škrábance na krycím skle denního okuláru chybí víčko konektoru napájení opotřebené suché zipy netěsní pojistkové pouzdro netěsní čítač provozních hodin znečištěný přístroj + vnější optika	běžné opotřebení nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO výlevem intenzivního bodového světelného zdroje běžné opotřebení vnější mechanické působení běžné opotřebení běžné opotřebení běžné opotřebení důsledek běžného užívání	nově těsnění hlavice nový MKZJO vyměnit krycí sklo doplnit víčko konektoru napájení nové suché zipy opravit - dotmelit opravit - dotmelit očistit přístroj, přečistit optiku

Meopta  
Kabelkav  
CZE

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10031 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	MJ	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
		pro opravu	bez DPH s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZORU, 05709318006010					
ZÁVITOVÝ KROUŽEK, 5700207002110					
VÍČKO KONEKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-10, 535432					
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ, 815147					
KRYCÍ SKLO VÝSTUP SESTAVA, 05709342003010					
ŠROUBY M4X8 (12šroubů/1ks), 330287					
ŠROUBY M4X8, 330785					
ŠROUBY M3X6, 330784					
O-KROUŽEK 140X2, 833887					
O-KROUŽEK 146X2, 33888					
O-KROUŽEK 164X3, 833889					
O-KROUŽEK 185X3, 833890					
O-KROUŽEK 215X3, 833891					
O-KROUŽEK 4X2, 833892					
TĚSNĚNÍ HLAVICE, B30855					

Meopta S  
Kabelikova 1.  
CZECH R

celkem

247 953,58 300 023,83

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10031 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 10031

Nabídková cena:				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společností Meopta a jejich tuzemských subdodavatelů	[REDACTED]			
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>293 734 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>355 418 Kč</b>

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling

Meopta  
Kabelik  
CZ



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11015 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	29,9	11015
Závady zjištěné při defektaci			
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy	
<p>dočasto v přepravním kufříku S/N 12004, se sadou pojistek, s prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace</p> <p>vadný MKZJO, - skvrny na stínítku</p>	<p>nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO vlivem intenzivního bodového světelného zdroje</p>	<p>nový MKZJO</p>	
<p>MKZJO svítí i při přepnutí do denního režimu</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nový mikrospínač</p>	
<p>roztmelený dublet v noční větvi</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>nový dublet</p>	
<p>roztržený gumový návlak vypínače ohřevu</p>	<p>tento kus pravděpodobně nebyl předán k výměně vika při hromadné výměně</p>	<p>nový návlak</p>	
<p>opotřeбенé suché zipy</p>	<p>vnější mechanické působení</p>	<p>nové suché zipy</p>	
<p>znečištěný přístroj + vnější optika</p>	<p>běžné opotřebení</p>	<p>očistit přístroj, přečistit optiku</p>	

Meop  
Kabelkov  
CZE





Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11015 a cenová nabídka


Rozpis materiálu na opravu						
Název, RN položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
			bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZDŘÍ	05709318006010					
ZÁVITOVÝ KROUŽEK	05700207002110					
SUCHÝ ZIP SAMOLEPIČ	815147					
DOUBLET 45	05709331091010					
KRYTKA AT 428	538260					
ŠROUBY M4X8	330287 (12šroubů/1ks)					
ŠROUBY M4X3	330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)					
ŠROUBY M3X6	330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)					
O-KROUŽEK 140X2	833887					
O-KROUŽEK 146X2	833888					
O-KROUŽEK 164X3	833889					
O-KROUŽEK 185X3	833890					
O-KROUŽEK 215X3	833891					
O-KROUŽEK 4X2	833892					
TĚSNĚNÍ HLAVICE	830855					
Celkem					261 659,18	316 607,61

Meopta Systém  
Kabelkové systémy  
CZECH REPUBLIC

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/11015 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 11015

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů				
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
Celkem bez DPH				305 387 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)				369 518 Kč

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.


Rozsah záruky: 22 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (D57D9433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval:

David Jüngling




Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10032 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	35,8	11032

Závady přístroje při defektaci		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
<p>                     dodáno v přepravním kufříku S/N 11021,                      s opotřebeným těsněním hlavice, bez                      příslušenství a průvodní dokumentace                 </p> <p>                     vadný MKZJO - skvrny na stínítku                 </p> <p>                     rozmelená optika v noční větvi                 </p> <p>                     chybí víčko konektoru napájení                 </p> <p>                     opotřebené suché zipy                 </p> <p>                     znečištěný přístroj + vnější optika                 </p>	<p>                     běžné opotřebení                 </p> <p>                     nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO                      vlivem intenzivního bodového světelného zdroje                 </p> <p>                     běžné opotřebení                 </p> <p>                     běžné opotřebení                 </p> <p>                     běžné opotřebení                 </p> <p>                     důsledek běžného užívání                 </p>	<p>                     nové těsnění hlavice                 </p> <p>                     nový MKZJO                 </p> <p>                     vyměnit dubiet 4S                 </p> <p>                     doplnit víčko konektoru napájení                 </p> <p>                     nové suché zipy                 </p> <p>                     očistit přístroj, přečistit optiku                 </p>

  
 Meopta Systémová  
 Kabelkova 2,  
 CZECH REPUBLIC



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10032 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
		pro	bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)
KANÁLEK V POUZORU 05709318006010						
ZÁVITOVÝ KROUŽEK 1 05700207002110						
VÍČKO KONKTORU NAPÁJENÍ - KRYTKA 62GB-1070-10				535432		
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ 815247						
DUBLET 45 05709331091010						
ŠROUBY M4X8 330287 (12šroubů/1ks)						
ŠROUBY M4X8 330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)						
ŠROUBY M3X6 330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)						
O-KROUŽEK 140X2 833887						
O-KROUŽEK 146X2 833888						
O-KROUŽEK 164X3 833889						
O-KROUŽEK 185X3 833890						
O-KROUŽEK 215K3 833891						
O-KROUŽEK 4X2 833892						
TĚSNĚNÍ HLAVICE 830855						

Meopta Sys  
Kabelíkova 1,7  
CZECH REPUBLIC

Celkem

262 612,98 317 761,71

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/10032 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 11032

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů	[REDACTED]			
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>306 341 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>370 673 Kč</b>


Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřetvořitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řidiče CDND 1 (0570343300000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling



Protokol o výsledcích defektační přílohy CDND-1 č. 2018-07-27/12007 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	16,0	12007

Závady zjištěné při defektační příloze		
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy
dodáno v přepravním kufríku S/N 10027, s opotřebovaným těsněním hlavičky, bez příslušenství a průvodní dokumentace	běžné opotřebení	nové těsnění hlavičky
vadný MKZJD - skvrny na stínítku	nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJD vlivem intenzivního bodového světelného zdroje	nový MKZJD
vadná vnitřní vrstva na krycím skle hlavičky	neurčeno	nová hlavička
poškozený štítek hlavičky PŘEDNÍ	běžné opotřebení	štítek součástí nové hlavičky
opotřebované suché zipy	běžné opotřebení	nové suché zipy
netěsní pojistkové pouzdro	příčina neznámá (možná i běžným opotřebováním)	opravit - dotmelit
znečištěný přístroj + vnější optika	důsledek běžného užívání	očistit přístroj, přečistit optiku

Meopta  
Meopta System  
Kabelkova 1, 75  
CZECH REPUBLIC

Protokol o výsledcích defektace přístroje COND-1 č. 2018-07-27/12007 a cenová nabídka


Rozpis materiálu na opravu							
Název, RN položky	MJ	Počet MJ pro opravu	Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)		
			bez DPH	s DPH (21%)	bez DPH	s DPH (21%)	
KANÁLEK V POUZDRU	05709318006010						
ZÁVITOVÝ KROUŽEK	05700207002110						
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ	815147						
HLAVICE S HRANOLEM	05709344035010						
ŠROUBY M4X8	330287 (12šroubů/1ks)						
ŠROUBY M4X8	330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)						
ŠROUBY M3X6	330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)						
O-KROUŽEK 140X2	833887						
O-KROUŽEK 146X2	833888						
O-KROUŽEK 164X3	833889						
O-KROUŽEK 185X3	833890						
O-KROUŽEK 215X3	833891						
O-KROUŽEK 4X2	833892						
TĚSNĚNÍ HLAVICE	B30855						
Celkem						333 049,78	402 990,23

Meopta s.r.o.  
Kabelková 11  
CZECH REPUBLIC

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/12007 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 12007

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejich tuzemských subdodavatelů				
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
Celkem bez DPH				386 354 Kč
Celkem s DPH (sazba 21 %)				467 488 Kč

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj Tiskárna CDND 1 (05703493000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval: David Jüngling


Me  
Kábel  
S



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/12021 a cenová nabídka

Identifikace přístroje			
Název	Typ	Stav čítače provozních hodin	Výrobní číslo
Přístroj řidiče	CDND 1	28,2	12021
Závady zjištěné při defektaci			
Zjištění	Možná příčina	Způsob opravy	
<p>                     dodáno v přepravním kufríku, s opotřebovaným těsněním hlavičky, se sadou pojistek, s prachovkou a optickou utěrkou, bez průvodní dokumentace                      vadný MKZJO - sčítá na stínítku                      vadná vnitřní vrstva na krycím skle hlavičky                      zpuchlý lak na štítu hlavičky - PŘEDNÍ                      vadné tlačítko regulace jasů                      opotřebované suché zipsy                      znečištěný přístroj - vnější optika                 </p>	<p>                     běžné opotřebení                      nedodržení pravidel provozu přístroje, poškození stínítka MKZJO výlevem intenzivního bodového světelného zdroje                      neurčeno                      běžné opotřebení                      vnější mechanické působení                      běžné opotřebení                      důsledek běžného užívání                 </p>	<p>                     nově těsnění hlavičky                      nový MKZJO                      nová hlavička                      štítek je součástí nové hlavičky                      nové tlačítko                      nové suché zipsy                      očistit přístroj, přečistit optiku                 </p>	

Me  
Rebell



Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/12021 a cenová nabídka

Rozpis materiálu na opravu

Název, RN položky	MJ	Počet MJ		Cena za MJ (CZK)		Cena za potřebné množství MJ (CZK)	
		pro opravu		bez OPH	s DPH (21%)	bez OPH	s OPH (21%)
KANÁLEK V POUZORU 05709318006010							
ZÁVITOVÝ KROUŽEK 1 05700207002110							
SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ 815147							
TLAČITKO 59 538077							
HLAVICE S HRANLEM 05709344035010							
ŠROUBY M4X8 330287 (12šroubů/1ks)							
ŠROUBY M4X8 330785 (8šroubů/1ks - HLAVICE)							
ŠROUBY M3X6 330784 (22šroubů/1ks - VÍKA)							
O-KROUŽEK 140X2 833887							
O-KROUŽEK 146X2 833888							
O-KROUŽEK 164X3 833889							
O-KROUŽEK 185X3 833890							
O-KROUŽEK 215X3 833891							
O-KROUŽEK 4X2 833892							
TĚSNĚNÍ HLAVICE 830855							

ME  
Meopta Syst.  
Kabelková J.  
CZECH REPUBLIC

Celkem

333 508,78 403 545,62

Protokol o výsledcích defektace přístroje CDND-1 č. 2018-07-27/12021 a cenová nabídka

Cenová nabídka - přístroj č. 12021

Nabídková cena:

IDruh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony společnosti Meopta a jejích tuzemských subdodavatelů	[REDACTED]			
Výkony zahraničního subdodavatele				
Materiálové*				
Kooperace				
Ostatní				
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>387 497 Kč</b>
<b>CELKEM s DPH (sazba 21 %)</b>				<b>468 871 Kč</b>

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozsah záruky: 12 měsíců na provedenou práci, 24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci opravy

Název / označení dokumentace Dodavatele pro provedení následné opravy: Přístroj řídící CDND 1 (05703433000000)

Datum vystavení protokolu: 27.7.2018

Zpracoval:

David Jüngling

Meopta  
Kabelko  
CZ s.r.o.



