

Znalecký posudek č. 6370218

Posudek vyžádal: Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
792 01 Bruntál
IČ: 000 25 208

Žádost: Na základě písemné objednávky č. 2018/OBJ/62,
Spisová značka: 319/2018

Ze dne: 14. 02. 2018

Účel posudku: Stanovit obecnou cenu osobního automobilu, typu Škoda
Octavia, RZ: 6T9 2202, za účelem resortní nabídky
a následnou prodej.



Doba, ke které je cena motorového vozidla stanovena: 15. 02. 2018

Posudek vypracoval:

[Redacted]
Tel. [Redacted]
E-mail: [Redacted]

Počet listů: 9.

Počet předaných vyhotovení: 2.

Znalecký posudek je vypracován za přispění znaleckého standardu č. I/2005,
doporučeného Ústavem Soudního Inženýrství – VUT Brno.

Úvod

Znalecký posudek je vypracován na základě písemné objednávky č. 2018/OBJ/62, spisová značka: 319/2018, ze dne 14. 02. 2018. Kontaktní osoba [redacted] – referent správy.

1. Znalecký úkol

Stanovit obecnou cenu osobního automobilu, typu Škoda Octavia, RZ: 6T9 2202, za účelem resortní nabídky a následnou prodej.

2. Použité podklady

Katalog pneumatik Barum, Good Year, Matador, internet
Znalecký standard č. I/2005
Technický průkaz motorového vozidla č. BF 862076
Servisní knížka
Karta majetku s označením I. č. 3410/000005
Protokol o měření emisí č. 1643/2016N ze dne 28. 11. 2016
Protokol o technické prohlídce č. CZ-3831-16-11-0344 ze dne 28. 11. 2016
Prohlídka vozidla
Projížďka s vozidlem

3. Nález

3.1. Identifikace vozidla	
Druh vozidla:	Osobní automobil Škoda Octavia
Barva vozidla:	Šedá pastelová metalíza
Technický průkaz série, číslo:	BF 862076
Osvědčení o STK a měření emisí platné do:	28. 11. 2018
Výrobní číslo karosérie / rok výroby:	TMBBE61Z852037044/2004
Druh karosérie:	Sedan
Výrobní číslo motoru / rok výroby:	NE
Obsah a druh, ev. výkon motoru:	1.968 ccm, 103.0/4 000
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	195/65 R 15 91 V
Schválené změny proti původnímu typu dle TP:	Nejsou uvedeny
Státní poznávací značka vozidla:	6T9 2202
Datum prvního uvedení vozidla do provozu:	22. 12. 2004
Datum generální opravy:	Bez záznamu
Držitel vozidla:	Okresní soud v Bruntále, Partyzánská 11, 792 01 Bruntál, IČ: 000 25 208
Počet předchozích držitelů:	1
Stav počítáče ujetých kilometrů:	244.065
Údaje o počtu ujetých kilometrů podle sdělení držitele:	244.065 (dle p. [redacted])
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci:	Souhlasí

3.2. Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy (výměny)

- podle záznamu v TP: Nejsou zaznamenány změny
- podle dokladů držitele: Nebyly předloženy žádné doklady
- podle sdělení držitele: Bez sdělení

3.3. Výbava vozidla

Vybava vozidla odpovídá údajům výrobce pro daný typ a je úplná, včetně další výbavy dle § 105 vyhlášky čísla 102/95 Sb.

Mimořádná výbava: 4 kusy letní pneu, Barum Brilantis 2, 195/65 R 15
4 kusy disků (plechové provedení), typ 6J X 15 H2 ET 47

3.4. Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 15. 02. 2018

Za účasti: [redacted] referent správy a [redacted] – zaměstnanec

Zkušební jízda dne: 15. 02. 2018

Vozidlo řídil: [redacted]

Stav vozovky: panelová plocha nádvoří, nasněžen prašan cca 3 cm, pod mrakem, + 4 °C

Počet ujetých kilometrů: odzkoušeno pouze na nádvoří.

Stabilita vozidla – drží přímý směr, netáhne na žádnou stranu, směrově je stabilní.

3.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

Motor

- pružné přechody při změně režimu otáček
- výkon motoru a akcelerace vozidla koresponduje s celkovým jízdním výkonem
- hlučnost motoru odpovídá jeho provedení a počtu ujetých km
- povrch motoru běžně znečištěn, únik oleje není zjištěn

Převodovka

- rozjezd vozidla – je plynulý
- spolehlivý přenos točivého momentu motoru v celém rozsahu otáček.
- únik oleje nebyl zjištěn
- obtížné řazení prvního a druhého rychlostního stupně, hlučnost v mezích tolerance,
- únik oleje nebyl zjištěn
- povrch běžně znečištěn
- synchronizační ústrojí odpovídá počtu najetých kilometrů.

Technický stav neodpovídá amortizaci a počtu najetých kilometrů: srážka -5 %

Zadní náprava:

- uložení tělesa nápravnice bez viditelných závad
- na discích zadních kol zjištěna začínající koroze, bez mechanického poškození
- rezervní kolo je kompletní a bez závad (nepoužívané)
- brzdové kotouče nejeví známky poškození a dosahují požadovaný brzdny účinek.
- ložiska kol nejeví známky opotřebení
- tlumiče pérování, jejich opotřebení odpovídá počtu najetých kilometrů

Technický stav odpovídá amortizaci a počtu najetých kilometrů: srážkou/přirážka 0 %

Přední náprava a mechanismus řízení:

- převodka řízení běžně opotřebena
- tyče a páky řízení bez deformací, mechanická vazba a vzájemné jištění zachováno,
- disky kol schváleného rozměru, deformace není zjištěna
- teleskopické tlumiče a pérování funkční
- ložiska kol bez výraznější vůle
- poloosy, homokinetické klouby a jejich manžety funkční, běžně opotřebeny
- brzdové kotouče nejeví známky poškození a dosahují požadovaný brzdny účinek.

Technický stav odpovídá amortizaci a počtu najetých kilometrů: přirážka/srážka 0 %

Brzdový systém:

- provozní brzda bez známek netěsnosti, dosahuje předepsaného souměrného brzdneho účinku
- vůle pedálu provozní brzdy 25 mm
- parkovací brzda seřízena a účinná

Skříň karoserie:

- lak původní – šedá pastelová metalíza
- lak plní funkci estetickou včetně funkce krycí
- vnitřní motorový prostor, není zjištěna koroze
- vůle v závěsech dveří odpovídá době provozu
- střecha bez závad
- kapota motoru funkční, na čelní hraně malé oděrky od odlétajících kaménku
- tuhost výztuh odpovídá době a charakteru provozu
- na karoserii po celém obvodu na jednotlivých dílech, není zjištěno poškození většího rozsahu, vše odpovídá době provozu a počtu nejetych kilometrů

Technický stav odpovídá amortizaci a počtu najetých kilometrů: srážka/přirážka 0 %

Příslušenství a výzbroj karoserie:

- skla – všechna skla, bez viditelných závad
- zpětná zrcátka jsou funkční, včetně zrcátka v kabině řidiče
- stěrače jsou funkční
- odstříkovač předního skla je funkční
- stahovací a zajišťovací mechanismus oken funkční, bez zjevných závad
- zamykání dveří, bez závad
- topení a ventilátor funkční, topení těsné bez úniku kapaliny

- čalounění celého interieru odpovídá úměrnému opotřebení
- krytí podlah odpovídá úměrnému opotřebení
- přístrojová deska úplná, kontrolní a měřicí přístroje funkční
- akumulátor ve vozidle funkční (start vozidla snadný)
- těsnění oken a dveří původní, funkční
- povinná výbava úplná
- světlomety: funkční, odpovídají době provozu

Technický stav odpovídá amortizaci a počtu najetých kilometrů: srážka/přirážka 0 %

3.6. Pneumatiky

Typ a rozměr prvomontáže	Cena	Typ a rozměr na vozidle	Cena	THP %
195/65 R15 91 V	1.080,00	195/65 R 15 Matador M+S LP	1.115,00	27,00
195/65 R15 91 V	1.080,00	195/65 R 15 Matador M+S PP	1.115,00	35,00
195/65 R15 91 V	1.080,00	195/65 R 15 Matador M+S LZ	1.115,00	32,00
195/65 R15 91 V	1.080,00	195/65 R 15 Matador M+S PZ	1.115,00	31,00
195/65 R15 91 V	1.080,00	205/55 R 16 Good Year RE	1.140,00	50,00

Výchozí cena CNPP: 5.400,00 Kč

Výchozí cena CNPV: 5.600,00 Kč

Časová cena pneu na vozidle CČPV: 1.963,00 Kč

3.7. Mimořádná výbava

1 – druh a typ

2 – počet kusů

CNVM - výchozí cena v Kč

3a – stáří roky

3b – stáří měsíce

4 – stav při prohlídce

THVM – technická hodnota v %

CČVM – časová cena

1	2	CNVM	3a	3b	4	THVM	CČVM
Pneu, Barum Brilantis 2, 195/65 R 15	4	4x1.061= 4.244,00	3	0	Nepoškozené funkční	2 x 45% 2 x 25%	955,00 530,00
Disk kola, 6J x 15 H2 ET 47	4	3.220,00	7	0	Nepoškozené funkční	30 %	966,00
Součet cen CČVM včetně DPH:							2.451,00

4. Posudek

4.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

Vzhledem ke skutečnosti, že u posuzovaného vozidla uplynulo od data výroby 14 let, dále má vozidlo najeto 244.065 kilometrů. Na základě těchto zjištění se nebudu jako podepsaný znalec zabývat výpočtem ZAD (základní amortizace za dobu provozu a ZAP (základní amortizace za počet najetých kilometrů). Stanovuji tedy základní amortizaci vozidla ve výši 90 %, továrně nového vozidla. K tomuto závěru docházím na základě prohlídky a projížďky, vozidlo snese porovnání s vozidly stejného nebo podobného typu, stejné doby používání.

ZA = 90,00 %

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR je ve výši = 10,00 %

4.2. Výchozí cena vozidla – CN

Výše výchozí ceny vozidla CN = 841.983,98 Kč včetně DPH

Pramen: Inventární karta majetku č. I3410/000005

Výchozí cena	CN	Kč	841.983,98
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	Kč	5.400,00
Redukovaná cena vozidla	CR	Kč	836.583,98
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	%	10,00
THVR x CR	-	Kč	83.658,40
Časová cena pneu na vozidle	CCPV	Kč	1.963,00
Časová cena mimořádné výbavy	CCVM	Kč	2.451,00
Časová cena vozidla	CCV	Kč	88.072,40

Časová cena po zaokrouhlení: 88.070,00 Kč

4.3. Výpočet obecné ceny vozidla

Koeficient prodejnosti KP = 0,85

Odůvodnění: současná situace automobilového průmyslu, na světovém trhu, včetně situace nákupu a prodeje ojetých vozidel (autobazary) v ČR, www.aaa.cz, www.auto.cz
Jedná se o vozidlo, které má známou historii. Při stanovení koeficientu vycházím také z té situace, že vozidlo je používáno jako referentské. Má platnou STK, byla předložena servisní knížka. V koeficientu je také kalkulováno s úhradou ekologické daně, hrazené kupujícím.

Obecná cena vozidla = časová cena 88.070,00 x 0,85 KP = 74.859,50 Kč

Obecná cena vozidla, činí po zaokrouhlení 74.860,00 Kč včetně DPH

Slovy: Sedmdesát čtyři tisíc osm set šedesát korun českých

Obecná cena vozidla je stanovena k datu 15. 02. 2018

Poznámka: na titulní straně je foto – čelní pohled na oceňované vozidlo

Příloha posudku: foto 2 kusy



Obr. č. 1. stav na počítadle kilometrů



Obr. č. 2. Ražený VIN karoserie

V Bruntále dne: 19. 02. 2018

Tel. [REDACTED]

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.9.2002, pod č.j. Spr. 3212/2002 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel a zemědělských strojů. Obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace zemědělské stroje a výrobní technologie.

Znalecký úkol je zapsán pod pořadovým číslem 6370218 znaleckého deníku

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu č. 6370218

V Bruntále dne: 19. 02. 2018



LOK
[Redacted]
Tel. [Redacted]
E-mail: [Redacted]



