

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Odstranění přebytečných technologických staveb v trati 210, 221 a 220

POPIS / TÝDEN	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN
SO.01 Demolice Olbramovice str. domek č. 89, č.p.19											
1 - Zemní práce	■	■	■	■	■	■					
2 - Zakládání											
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■	■						
762 - Konstrukce tesařské		■	■	■	■						
765 - Konstrukce pokrývačské	■	■	■	■							
767 - Konstrukce zámečnické			■	■							
SO.02 Demolice Praha Braník stavědlo č.2											
1 - Zemní práce				■	■	■	■	■	■		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				■	■	■	■	■	■		
SO.03 Demolice Praha Braník stavědlo č.3											
1 - Zemní práce						■	■	■	■	■	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						■	■	■	■	■	
762 - Konstrukce tesařské						■	■	■	■		
765 - Konstrukce pokrývačské						■	■	■	■		
SO.04 Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č. 1											
1 - Zemní práce							■	■	■		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							■	■	■	■	
713 - Izolace tepelné							■	■	■		
766 - Konstrukce truhlářské							■	■	■		
767 - Konstrukce zámečnické							■	■	■		
SO.05 Demolice Vrané nad Vltavou - výh. stan. č. 2											
1 - Zemní práce							■	■	■		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							■	■	■	■	
713 - Izolace tepelné							■	■	■		
766 - Konstrukce truhlářské							■	■	■		
767 - Konstrukce zámečnické							■	■	■		
SO.06 Demolice Svohšovice - strážní domek č. 119, č.p. 18											
1 - Zemní práce									■	■	■
2 - Zakládání									■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									■	■	■
762 - Konstrukce tesařské									■	■	■
765 - Konstrukce pokrývačské									■	■	■
767 - Konstrukce zámečnické									■	■	■

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **115920**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b53b69cf-8600-4c96-8b2e-e36829e4bd87

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.09.2018 12:55:01**



bd0d8c44-390a-4888-bbab-160befc53b4c