



**** Nabídka ****

Číslo dokumentu: **1513962**

Stránka: 1 / 2

Správa a údržba silnic Pízeňského kraje
 Koterovská 162
 Pízeň
 326 00 Pízeň, Czech Republic
 IČ : 72053119
 DIČ : CZ72053119

Doručovací adresa

Správa a údržba silnic Pízeňského kraje
 Koterovská 162
 Pízeň
 326 00 Pízeň, Czech Republic
 IČ : 72053119
 DIČ : CZ72053119

Fakt adresa zákazníka

Volvo Group
 Czech Republic, s.r.o
 Obchodní 109, 251 01 Čestlice
 DIČ : CZ61055239
 IČ : 61055239

Prodávající

TC Nýřany
 Průmyslová zóna "U Mexika"
 Pobočka

Číslo zakázky	Datum vytvoření	Platné od	Platné do	Platební podmínky	Typ	Parma číslo	Číslo zákazníka	Pozn.zákazník.
1513962/W	29.10.2018	29.10.2018	29.11.2018	lhned	Externí F	0	5585	
Typ vozidla	Reg. Značka	Číslo podvozku	Číslo VIN	Projезд(km)	Kód produktu	Datum uv. do provozu	Č. servisní smlouvy	Poznámky
KERAX	1P4 6442	283	VF6333BVB000100265	239420	RENAULT TRUCK	16.01.2003		

Číslo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Čas	Jednotka	Počet	Sazba/Cena	DC	Sleva(%)	DPH(%)	DPH	Celkem bez DPH
22207	Motor ztrácí výkon a škube, žádna závada nesvíří po vypnutí klíčku ok - diagnostika, testy vsťřikování a výměna všech vsťřikovačů paliva. VÝMĚNA 1 VSTŘIKOVACÍ TRYSKY	1,80	hour	6,0	850,00		0,00	21,00	1.927,80	9.180,00
RT 5001866647	Vsťřikovač RNV, Premium Dci Dostupný sklad : 0,0		KUS	1,0	12.431,49	04	10,00	21,00	2.349,55	11.188,34
RT 5001866647	Vsťřikovač RNV, Premium Dci Dostupný sklad : 0,0		KUS	1,0	12.431,49	04	10,00	21,00	2.349,55	11.188,34
RT 5001866647	Vsťřikovač RNV, Premium Dci Dostupný sklad : 0,0		KUS	1,0	12.431,49	04	10,00	21,00	2.349,55	11.188,34
RT 5001866647	Vsťřikovač RNV, Premium Dci Dostupný sklad : 0,0		KUS	1,0	12.431,49	04	10,00	21,00	2.349,55	11.188,34
RT 5001866647	Vsťřikovač RNV, Premium Dci Dostupný sklad : 0,0		KUS	1,0	12.431,49	04	10,00	21,00	2.349,55	11.188,34
RT 5003062049	Podložka trysky Dostupný sklad : 6,0		KUS	6,0	18,41	04	10,00	21,00	20,88	99,41
RT 5003065191	O-KROUZEK Dostupný sklad : 0,0		KUS	6,0	265,63	04	10,00	21,00	301,22	1.434,40
72100	Jeden den svítíla porucha dobíjení - zjištěna uhníla plusová svorka baterii - výměna plusové svorky. KONTROLA STAVU BATERIÍ, OPRAVA A ČIŠTĚNÍ SVOREK. Bateriova svorka - Dostupný sklad : 1,0	0,60	hour	1,0	850,00		0,00	21,00	107,10	510,00
VO 977781	Výměna oleje v motoru 10W30 + filtr Výměna palivových filtrů SO. ÚDRŽBA OPERACE B/M1 ČASY JSOU URČENY		KUS	1,0	239,28	01	10,00	21,00	45,22	215,35
01022		2,30	hour	1,0	850,00		0,00	21,00	410,55	1.955,00



**** Nabídka ****

Číslo dokumentu: **1513962**

Stránka: 2 / 2

Číslo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Čas	Jednotka	Počet	Sazba/Cena	DC	Sleva(%)	DPH(%)	DPH	Celkem bez DPH
RT 5001858001	PODLE NAZVŮ OPERACÍ UVEDENÝCH V PŘÍRUČKÁCH PRO UDRŽBU VOZIDEL NEJSOU ZAHRNUTY ČASY NA OPRAVU ZÁVAD ZJISTĚNÝCH BĚHEM KONTROLY.									
	Filter-odstředivky Dci/E-tech			1,0	710,10	01	10,00	21,00	134,21	639,09
	Dostupný sklad : 1,0									
CZ3 SHE10W30 4.5 CONT	MOTOR.OLEJ 4.5			36,0	130,00	00	0,00	21,00	982,80	4.680,00
	Dostupný sklad : 36,0									
RT 7421700201	Olejoyvý filtr E-tech/Dci			2,0	493,56	01	10,00	21,00	186,57	888,41
	Dostupný sklad : 2,0									
RT 5010477855	Palivový filtr E-tech/Dci			2,0	473,40	01	10,00	21,00	178,95	852,12
	Dostupný sklad : 2,0									
RT 7420579690	Těsnění zátky olejové vany			1,0	92,58	04	10,00	21,00	17,50	83,32
	Dostupný sklad : 1,0									
2333C	Výměna vzduchového filtru	0,50	hour	1,0	850,00		0,00	21,00	89,25	425,00
	VÝMĚNA ČISTIČE VZDUCHU A VYČIŠTĚNÍ NÁDOBY									
RT 5001865725	Filter vzduchu Premium DXi /Dci			1,0	3.060,53	01	10,00	21,00	578,44	2.754,48
	Dostupný sklad : 1,0									
VO 1161315	Promazání vozidla			1,0	294,74	01	0,00	21,00	61,90	294,74
	Vazelina									
AUTOS	3% spotřební materiál			1,0	372,14		0,00	21,00	78,15	372,14

Mezisoučet	DPH(%)	DPH	Celkem
91.513,50	21,00	19.217,84	110.731,34
91.513,50		19.217,84	110.731,34 CZK
Souhrn DPH slouží na tomto dokumentu pouze pro informativní účely.			
			Zaokrouhl.
			CELKEM 110.731,00 CZK
Alt. měna	EUR	1 EUR = 25,860000 CZK - 29.10.2018	CELKEM
			4.281,94 EUR

Jméno:
Datum vystavení 29.10.2018
Faktura přijata: