



Protokol o opravě - kontrole - montáži - demontáži.

Record about correction - verification - assembly - disassembly.

Firma : DUSA Vojvodského Datum : 4.10.18
Company : _____ Date : _____

Kontaktní osoba u zákazníka : p. Janda Čas příjezdu : _____
Contact person near consumer : _____ Time of arrival : _____

Telefon : _____ Čas odjezdu : _____
Phone : _____ Time of departure : _____

Ohledně za Messer : ing. Belus
Ordered behind Messer : _____

Typ zařízení : rozvod kyslíku (sklána)
Device type : _____

Výrobní číslo : _____ Medium : O₂
Serial number : _____ Medium : _____

Popis výkonu :
Description operation :

Dle objednávky proveden nový rozvod kyslíku.
- Demontáž starého rozvodu
- Montáž nového rozvodu z trubky Ø 30mm 12x1 AISI
- Doposnutí redukce přes smyčku 3x1m P24 AISI
- Doposnutí odbočky k bořákům - P2100 + 1kk
- P2100 + 1kk
- P2100 + 3kk
Provedena také otlaková zkouška provedl ing. Fiala

Podpis servisu : _____
Signature servicing : _____

Podpis zákazníka : _____
Signature consumer : _____