

Provozovatel VD: VJ SSZT Hradec Králové

Zhotovitel opravyVD: Společnost: „Cyklické opravy VD - OŘ Hradec Králové - 2018“

Datum předání VD:.....

Místo předání: Diagnostické pracoviště Hradec Králové

Za provozovatele VD předal:.....

Za zhotovitele opravy VD převzal:.....

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

(jméno a příjmení, hůlkovým písmem)

| Poř. číslo | Stř. | Typ VD | Rež | Výr. č.(ev.č.) | Rok výr. | Pro objekt | Číslo zakázky | Č.měř.prot. | Smluvní cena |
|------------|------|-------------------|-----|----------------|----------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Jih (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 2 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 3 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 4 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 5 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 6 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 7 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 8 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 9 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Sever (RM) | E411J7RZ1H00 | | |
| 10 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | HK Slezské st.2 (ŠM2) | E411J7UZ1H00 | | |
| 11 | 411 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Hněvčeves (RM) | E411JAYZ1H00 | | |
| 12 | 413 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Choťovice RZZ (RM) | E411J77Z1H00 | | |
| 13 | 413 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Choťovice RZZ (RM) | E411J77Z1H00 | | |
| 14 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | PZS 26,460 Kop.(RD) | E413JC6ZBH00 | | |
| 15 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 1) | E411JB9Z1H00 | | |
| 16 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 1) | E411JB9Z1H00 | | |
| 17 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 1) | E411JB9Z1H00 | | |
| 18 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 2) | E411JB9Z1H00 | | |
| 19 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 2) | E411JB9Z1H00 | | |
| 20 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 2) | E411JB9Z1H00 | | |
| 21 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Jičín (RD 2) | E411JB9Z1H00 | | |
| 22 | 471 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Újezd u Chocně (RM) | E411J85Z1H00 | | |
| 23 | 471 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Týniště n/O st.2 (RM) | E411J7YZ1H00 | | |
| 24 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Staré Místo (RM) | E412JC9Z2H00 | | |
| 25 | 414 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Ostroměř st.2 (RD 2) | E411JA4Z1H00 | | |
| 26 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Hronov Test 13 (ústředna) | E411J8SZ1H00 | | |
| 27 | 498 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | PZS km 96,341 (ŠM3/1) | E413JAHZEH00 | | |
| 28 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Náchod (stavědlová ústředn | E411J8PZ1H00 | | |
| 29 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Náchod (stavědlová ústředn | E411J8PZ1H00 | | |
| 30 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Teplice n/M TEST 23 (RM) | E411J8YZ1H00 | | |
| 31 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Teplice n/M TEST 23 (RM) | E411J8YZ1H00 | | |
| 32 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Meziměstí st.1(st.ústředna 1 | E411J90Z1H00 | | |
| 33 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Meziměstí st.1(st.ústředna 1 | E411J90Z1H00 | | |
| 34 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Meziměstí st.1(st.ústředna 1 | E411J90Z1H00 | | |
| 35 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Broumov TEST 10 (st.ústřed | E411JDWZ1H00 | | |
| 36 | 496 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Broumov TEST 10 (st.ústřed | E411JDWZ1H00 | | |
| 37 | 499 | NMVŠ2-1000/1000 C | | | | Malé Svatoňovice (RM) | E411J9GZ1H00 | | |

| | |
|--------|--|
| Pozn.: | |
|--------|--|

Výměna vadných dílů

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **137446**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 407ee225-140c-4fdb-b415-3273c6d9bc14

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.11.2018 08:20:03**



07bfd50f-03f5-4cf9-b2f1-e3284e3867f5