

## **Soupis prací při opravě cisternové automobilové stříkačky CAS 30 TATRA T- 815-7, 6x6.1**

**Požární automobil CAS 30, T815-7 6x6.1, S 3 VH**

**VIN:TNU7T5R31HK001642**

**Typ nastavby:3786.03**

**Real.zak.034-774**

### **Oprava nastavbové části:**

- 1) Demontáž poškozené nastavby z podvozku
- 2) Výměna přidavných rámu pro uložení přední a zadní skříně
- 3) Výměna poškozené vodní nádrže s integrovanou pěnovou nádrží
- 4) Výměna Al skeletu přední kabiny
- 5) Výměna skeletu zadní kabiny
- 6) Kontrola náhonu pohonu čerpadla včetně uložení
- 7) Výměna Al oplechování nastavby, přední a zadní skříně, lepená technologie
- 8) Výměna horní části podlahy, horní plošina včetně krytování nádrže, lepená technologie
- 9) Výměna části potrubí čerpacího agregátu, pravé strany
- 10) Výměna oplechování jednotlivých schrán, pravé části, lepená technologie
- 11) Výměna laminátových blatníků nastavby, lepená technologie
- 12) Výměna Al rolet s průběžným madlem pravá strana nastavby
- 13) Oprava poškozené elektroinstalace nastavby, výměna venkovního osvětlení
- 14) Výměna krytování mezi kabinou osádky a nastavbou
- 15) Oprava osvětlovacího stožáru
- 16) Výměna poškozeného vybavení horní plošiny
- 17) Oprava popř. výměna poškozeného výstražného zařízení
- 18) Výměna poškozeného oplechování jednotlivých schrán
- 19) Olakování dílů do odstínu RAL 3024
- 20) Polep vozidla včetně dodání znaků a nápisů
- 21) Kompletace nastavby včetně zkoušky agregátu na zkušebně
- 22) Provedení celkové kontroly a expedice vozidla

### **Oprava podvozku:**

Kabina střední, lakovaná  
Střecha (není součástí dodávané kabiny)  
Spotřební materiál kabiny (odhad)  
Akumulátorové baterie 2 ks  
Čelní sklo  
Pravá boční výplň

Výměna a přestrojení kabiny  
Výměna přední nápravy a systému řízení  
Výměna rámu  
Kontrola Z náprav, nábojů, D/M hnacích hřídelí  
Páka řízení úplná  
Čerpadlo ruční DHP 6002-21-81  
Konzola tlumiče  
Válec ovládání úpl.civ.  
Táhlo s klouby  
Táhlo řízení úplné  
Táhlo řízení úplné  
Servořízení-izolace  
Polonáprava zadní I.R+II.L úpl  
Polonáprava zadní I.L+II.R úpl  
Páka dvouramenná (8x8)  
Plech kola ochranný úplný  
Trouba nosná přední zesílená  
Náprava přední I. úplná  
Rám úplný  
TLUMIC SACHS N45X230hA-T158