


Restaurátorský průzkum

**Návrh na restaurování psacího stolu, r.v. okolo 1820,
z mobiliárního fondu SZ Vranov nad Dyjí**



Vypracoval: [redacted]

Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 2004/13
75002 Přerov

Ateliér: Tovární 3
75002 Přerov

Email: [redacted]

Mob: [redacted]

MK 4794/2010

I. Lokalizace památky:

1. Okres: Znojmo

2. Obec: Vranov nad Dyjí

3. Vlastník, adresa: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1- Malá Strana, kterou zastupuje územní památková správa v Kroměříži, se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, jednající ředitelem ing. Janem Slezákem.

4. Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: SZ Vranov nad Dyjí, Zámecká 93, 67103 Vranov Nad Dyjí

blíže určení místa: depozitář

5. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 28917/7-6897

6. Rejstříkové číslo mobiliárního fondu v ÚSKP: 51832/37-5933

7. Inventární číslo: V 4438 Veselí 346

II. Údaje o památce:

1. Autor: autor neznámý, evropská provenience

2. Datování: biedermeier, okolo r. 1820

3. Materiál, technika:

Základní konstrukce rámu stolu je dřevěná, rámová. Korpus je obdélného tvaru. Nožky jsou konické osmihranné, zdobené zlacenou řezbou hlavice a patky. Korpus je z masivního smrkového dřeva. Plochy jsou dýhované silnou ořechové dýhy. Pohledové plochy jsou zdobené skladbou dýh – sesazenkou. Konstrukce zásuvek je na polokryté ozuby. Pohledové plochy jsou dokončeny šelakovou politurou. Vnitřní plochy zásuvek jsou lazurovány. Psací plocha je potažena filcovým plátnem. Vnější zásuvka je osazena zdobeným lisovaným kovááním. Zámky jsou železné, závěsy mosazné.

4. Rozměry: v - 102cm

h - 63 cm

d - 127 cm

5. Předchozí restaurátorské zásahy:

Byly zjištěny druhotné lokální opravy a zásahy. Jedna zásuvka je druhotně vyrobená (Obr. č. 15).

6. Popis památky:

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Popis současného stavu památky:

[REDACTED]


III. Návrh na restaurování:

1. Převoz do restaurátorské dílny. Zdokumentování současného stavu všech prvků, které budou podrobeny restaurátorskému zásahu.
2. Bude provedena kompletní oprava psacího stolu. Jednotlivé zákroky budou provedeny tak, aby psací stůl byl plně funkční, ale přitom na prvcích zůstala částečně zachována i letitá patina původního použitého materiálu a prvek nevypadal zcela jako nový. Bude demontováno kování i zámky. Budou vytaženy zásuvky, sejmuty nožky a trnož, také budou demontovány posuvné desky. U výklopné psací desky bude odstraněn poškozený filc. Všechny díly budou preventivně ošetřeny insekticidním prostředkem. Dožilá povrchová úprava v šelakové polituře bude z jednotlivých ploch sejmuta a to za pomoci denaturovaného lihu, ocelové brusné vaty a případně i chemického přípravku. Takto očištěný povrch bude na závěr vymyt pomocí technického lihu. Čištění budou také vnitřní plochy psací skříně i u korpusů zásuvek. Čištění budou i pozlacené řezby hlavic a patek z noh stolu. Zlacení bude jemně čištěno acetonem a vatovým tampónem. Uvolněné, poškozené a chybějící díly budou doplněny, fixovány a opraveny. Poškozená dýhovaná místa budou opravena a flikována správným druhem dřev. Následně budou všechny plochy napuštěny lněným olejem. Po dostatečném vyschnutí budou za pomoci barevných restaurátorských retuší nově vysazené a doplněné části barevně sjednoceny s barvou původního materiálu. Poté bude na jednotlivé plochy postupně v několika vrstvách nanášena a leštěna šelaková politura. Ta bude nakonec dle původní technologie vyleštěna na vysoký lesk. Takto dokončené díly budou zkompleťovány a konstrukce stolu slepena. Finální fází budou retuše a přešetření ploch. Výklopná psací deska bude potažena novým filcovým plátnem. Součástí restaurátorských prací bude i konzervace a případná oprava veškerého dochovaného kování. Klíčové štítky a závěsy budou čištěny a konzervovány. Chybějící kusy budou odlity dle dochovaných dílů. Opraveny a čištěny budou také zámky. Budou dodělané klíče. Všechny kusy kování budou konzervovány karnaubským voskem. Kování bude osazeno na restaurovaný stůl.
3. Z každého postupu a zásahu bude pořízena podrobná fotodokumentace, která bude nakonec součástí písemné závěrečné restaurátorské zprávy.
4. Komody budou převezeny zpět na SZ Vranov nad Dyjí.


Použité materiály:

- Demontáž – mechanicky s pomocí tech. lihu na uvolnění kostního klihu
- Čištění ploch – technický lih, brusná ocelová vata 003, odstraňovač starých nátěrů
- Sanace – Lignofix I-Profi
- Tmelení – křídové tmely Clou


- Lepení – Rybí klič
- Povrchová úprava – akvarelové barvičky, lihová mořidla, lněný olej, šelaková politura, včelí vosk rozpuštěný v terpentýnu
- Materiál – smrk, ořechové kořenice
- Kování – železné a mosazné, konzervováno karnaubským voskem
- Psací výklopná deska – filcové plátno




Fotografická dokumentace:




Obr. č. 1 Celkový pohled.




Obr. č. 2 Celkový pohled – otevřená psací skříň.




Obr. č. 3 Zadní pohled.




Obr. č. 4 Detail poškození filcového potahu na psací výklopné desce.




Obr. č. 5, 6 Boční pohled



Obr. č. 7 Detail zadlabacího zámku.




Obr. č. 8 Detail klíčového štítku.




Obr. č. 9 Detail zámku zásuvky.


Obr. č. 10 Detail pozlacené hlavy




Obr. č. 11 Detail soklu stolu a patky nohy.




Obr. č. 12 Detail chybějící dýhy soklu stolu.




Obr. č. 13 Detail poškození prasklinou u soklu stolu.




Obr. č. 14 Ořechová kořenice na horní zásuvné desce.




Obr. č. 15 Zásuvky stolu – zásuvka na pravé straně není originál.




Obr. č. 16 Poškozená psací deska.



Obr. č. 17, 18 Bočnice korpusu psací skříně – poškozená (opět fixovaná) konstrukce následkem vypáčení psací



Obr. č. 19 Detail závěsu psací desky.



Obr. č. 20 Evidenční čísla.